

# 大町5号砂防堰堤における土砂撤去完了状況（令和3年11月1日現在）

災害発生日：令和3年8月14日  
崩壊状況：土石流捕捉量 約4,100m<sup>3</sup>  
作業状況：9月6日から準備工としてクレーンヤードの設置に着手。  
9月13日から土砂撤去作業を開始。  
11月1日土砂撤去作業完了。（撤去土砂量約2,680m<sup>3</sup>）

## 土石流発生直後 (R3. 8. 15撮影)



## R3. 11. 1現在の状況



## 土砂撤去作業状況 (R3. 10. 29撮影)



【掘削完了全景】



【掘削完了全景】



【掘削確認状況】



【流木搬出状況】