

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

## 大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号砂防堰堤本体のコンクリート打設完了しました。

### ■ 工事施工状況



【大谷川2号砂防堰堤 施工状況 (堰堤本体)】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

## 大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川3号砂防堰堤本体のコンクリート打設完了しました。

### ■ 工事施工状況



【大谷川3号砂防堰堤 施工状況 (堰堤本体)】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

流路が完成しました。

## ■ 工事施工状況



【下流より】



【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

流路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】





【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川上流の砂防堰堤設置に向けて土砂掘削及び仮締切の施工を行っています。





# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤上流の土砂撤去が完了しました。



【山王川溪流 施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

## 背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

### ■位置図



【砂防堰堤全景 (90b,90d,90f溪流)】



【完成イメージ】

### ■工事施工状況



【全景】



【堰堤整備箇所上空より】



【コンクリート打設状況】


# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

背戸の川支川 3-81-90d 溪流（呉市天応地区）

90d溪流の前庭保護工、溪流保全工が完成しました。

## ■位置図



砂防堰堤全景（90d, 90f溪流）

## ■工事施工状況




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

## 大屋大川(呉市天応地区)

- ・深山の滝の上流に砂防堰堤をつくるための工事用道路の施工を行っています。
- ・砂防堰堤（既設堰堤下流堰堤）本体のコンクリート打設を行っています。

### ■位置図



### ■工事施工状況（工事用道路：仮橋施工中）



### ■工事施工状況（既設堰堤下流堰堤）




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

## 大屋大川 3-81-92-1 溪流（呉市天応地区）

92-1溪流の前庭保護工が完成しました。

### ■位置図



### ■工事施工状況



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

## 大屋大川 遊砂地(呉市天応地区)

- 遊砂地の整備を行っています。
- 上流側の3号帯工の施工を進めています。


### ■位置図



遊砂地完成イメージ図



工事着手前



### ■工事施工状況



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

位置図

凡例

-  : 完成済
-  : 工事中
-  : 工事予定




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

総頭川 2-24-7溪流（安芸郡坂町地区）砂防堰堤

砂防堰堤本体の掘削を行っています。




【総頭川砂防堰堤施工状況（着手前R4. 4時点）】



【施工状況（下流から上流を望む）（R5. 3月末時点）】

【砂防堰堤（本堤）正面図】



【砂防堰堤本体の掘削状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

総頭川 2-24-7溪流（安芸郡坂町地区）遊砂地

工事用道路（迂回路）範囲の土砂掘削を行っています。




【総頭川遊砂地施工状況（着手前R4. 8月末時点）】



【施工状況（下流から上流を望む）（R5. 3月末時点）】

【遊砂地（床固工）正面図】



【工事用道路範囲の土砂掘削状況】