

# 大橋川改修工事状況(令和 元年 11月 1日 現在)

## 追子地区 上追子川排水機場吐出函渠外整備工事



【工事内容】吐出水槽・吐出函渠・護岸施工  
【進捗状況】吐出水槽排水函渠部の底版コンクリート打設が完了しました。引き続き側壁・頂版の施工を行います。

## 追子地区 上追子排水機場新築工事



【工事内容】排水機场上屋施工  
【進捗状況】2Fスラブの配筋・型枠の施工を行っています。

## 朝酌地区 朝酌矢田地区護岸整備工事



【工事内容】道路土工・護岸工・法面工  
【進捗状況】道路土工(掘削)を行っています。

## 上追子川排水機場吐出函渠外整備工事

## 上追子排水機場新築工事



## 東津田地区 東津田地区護岸外工事



【工事内容】護岸・根固め施工  
【進捗状況】作業土工(床堀)の施工を行っています。

## 天神川水門(平成27年1月完成)



東道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

## 向島地区(平成30年3月概成)



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。

## 朝酌矢田地区護岸整備工事

## 東津田地区護岸外工事

矢田地区(完成)

井手馬場地区(暫定完成)

福富地区  
(暫定完成)  
(樋門完成)