

平成18年7月豪雨 - 水害の記録 -

平成20年6月13日
中国地方整備局 出雲河川事務所

松江市街地の浸水区域図



被害状況 松江市街地での被害状況写真

【浸水被害】
浸水家屋1,427戸（床上212 床下1,215）

（S47は 床上5,900 床下14,485）

南田町 松江城北公園線 冠水



東本町

ボートで移動

2

被害状況 松江市街地での被害状況写真

大橋～新大橋間 越水



新大橋南詰

越水

3

被害状況

松江市街地での被害状況写真

松江駅前

浸水で通行規制



松江駅南

地下施設への浸水

4

新聞報道

新聞報道と状況写真

読売新聞 30面 平成18年7月20日

街が川になった



県内1万人に避難勧告

各地で河川増水、土砂崩れ



駅前通り～大橋川間



大橋～新大橋 北岸

大橋川からの越水で川と街の境界がなくなっている

5



通行止のくびき大橋【北詰で大渋滞】

