

「宍道湖植生基盤外工事」における死亡事故に関する情報提供

本日、出雲河川事務所発注の宍道湖植生基盤外工事において、死亡事故が発生しましたので別紙のとおり情報提供します。

提供先

島根県政記者クラブ、FM山陰

(問い合わせ先)

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所 工務課

TEL 0853-20-1760 (工務課直通)

(技) 副所長 津村 信昌 (内線204)

工務課長 青戸 生治 (内線311)

1. 事故発生年月日 : 平成22年5月18日(火) 8:30頃
2. 発生場所 : 島根県松江市宍道町白石沖
3. 工事名 : 宍道湖布志名植生基盤外工事
4. 施工業者 : 株式会社 豊洋
5. 工期 : 平成21年9月19日 ~ 平成22年5月31日
6. 請負金額 : 171,990千円
7. 施工内容 : 宍道湖内の窪地を浅場にする覆砂作業
覆砂 A=18.7千m²
8. 事故概要 : 宍道湖にて、覆砂作業にあっていた一次下請の(株)タナカ技建の作業船団【測量作業船(船外機船・1名乗船)、クレーン付台船(乗船2名)、引船(乗船1名)、作業船(えい航)】が、覆砂材料を採取する来待川沖へ移動中、測量作業船(船外機船)が故障した。
このため、クレーン付台船にえい航していた作業船(さかい丸)に被害者が乗船し、測量作業船(船外機船)をえい航に向かう途中、被害者が湖面へ転落し、死亡した。
【時系列】

8:16頃	測量作業船(船外機船)にトラブル発生
(時間不明)	作業船(さかい丸)でえい航に向かう
8:30頃	事故発生
8:35頃	被害者を救出
8:50頃	救急車到着
9:10頃	現場から松江市民病院へ搬送
10:10	病院にて被害者死亡
9. 被害状況 : 転落した被害者は病院に搬送されたが、病院にて死亡。
10. 事故原因 : 不明
11. 現在(今後)の対応 :
 - ・本日、当事務所で施工中の工事を対象に現場の安全対策の確認を実施。
 - ・明日、当事務所で施工中の全工事を対象に再度安全管理の徹底を指示(予定)

位置図



発生箇所
松江市宍道町白石地先沖