

お知らせ

平成26年8月20日

提供先：島根県政記者会

宍道湖で今年初めてアオコを確認しました

～アオコ対策会議の開催について～

国土交通省出雲河川事務所が管理する宍道湖～境水道の区間内で今年初めて、アオコを確認しました。

これは、宍道湖の広い範囲でアオコが確認された平成24年（7月9日～12月27日まで確認）より約1ヶ月半遅い確認です。

【アオコ確認状況】

確認月日：平成26年8月20日（水）

国土交通省が行っている河川パトロールにおいてアオコを確認。

確認場所：松江市西浜佐陀地先（別図のとおり）

確認状況：宍道湖沿岸沿いに約50m程度（レベル2）を確認。

発生種：ミクロキスティス

今後の対応：引き続き、国土交通省において状況監視を行うとともに、関係機関と情報共有します。また、レベル4のアオコが確認された場合には、確認箇所及びアオコレベルをウェブサイトで知らせします。

現時点では、直ちに対策が必要な状況ではありませんが、今後の影響拡大に備えておくため、関係機関で構成されるアオコ対策会議を開催し、今後の対応などについて話し合います。

【アオコ対策会議開催日時・場所】

会議開催日時：平成26年8月21日（木）13時30分～14時30分

会議場所：島根県県職員会館 2階 共用室1（松江市内中原町52番地）

問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局 出雲河川事務所 水環境課

（担当）副所長 武部 真実


建設専門官 笠見 紀之

電話 0853-20-1763

[別 図]

宍道湖 アオコ発生範囲 【平成26年8月20日実施】

アオコ確認箇所: 松江市西浜佐陀地先
アオコレベル : レベル2
確認範囲 : 50m × 10m程度



宍道湖における近年の発生状況


発生期間	最大レベル
H21	発生なし
H22.8.10 ~ H23.3.28	4
H23.8.19 ~ H23.12.28	4
H24.7.9 ~ H24.12.27	4
H25.10.2 ~ H25.11.15	3




レベル0：アオコの発生は確認できない。



レベル1：アオコの発生が肉眼で確認できない。
(ネットで引いたり、白いバットに汲んで良くみると確認できる)



レベル2：うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる)



レベル3：アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。



レベル4：膜状にアオコが湖面を覆う。



レベル5：厚くマット状にアオコが湖面を覆う。



レベル6：アオコがスカム状(厚く堆積し、表面が白っぽくなったり、紫、青の縞模様になることもある)に湖面を覆い、腐敗臭がする。

見た目アオコ指標

湖内で一番集積量の多いところ、多い時間帯でその量を以上のようなレベルで分ける。