

ご注意ください



国土を整え、全力で備える

国土交通省
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

記者発表資料配布日：平成27年6月10日

同時発提供：島根県政記者会・出雲市政記者クラブ

河川を利用される際には足元にご注意下さい

～河川敷の陥没に関する注意喚起～

平成26年12月に河川巡視を行っていたところ、出雲市船津の斐伊川堤防で大きな穴が見つかりました。穴はすぐに埋めましたが、この度、同じ場所（12月の穴の横）で同じような大きな穴が見つかりました。（図1、写真1、2参照）

この穴は、小動物の巣穴が原因の可能性があり、他の箇所でも同様な穴が存在する可能性があります。河川を利用される際には足元に十分な注意をお願いします。

なお、穴が見つかった場所の周辺には立ち入り防止柵を設置していますので中には入らないで下さい。



図1 穴が見つかった場所の位置図



写真2 穴の状況



写真1 出雲市船津地先(斐伊川左岸 15k800 付近)



写真3 立ち入り防止柵の設置状況

出雲河川事務所 Web サイト <http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所
副所長（技術）：にし ひろゆき 博之
管理第一課長：なだわき あつろう 篤郎
：灘脇 篤郎

TEL：0853-21-1850（代表）