

お知らせ



国土を**整え**、全力で**備える**

国土交通省
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

令和7年10月 9日

情報提供先 : 島根県政記者会
出雲市政記者クラブ

尾原ダムで「アオコ」が発生しました。

～ 「アオコ」の原因種である藍藻類(ミクロキスティス)を確認 ～

令和7年10月7日(火)10:00頃、尾原ダム貯水池の巡視中に湖面の一部(尾原ダム堰堤 右岸側・西尾大橋 上流 右岸側)が緑色に変色していることが確認されたため、同日採水し、顕微鏡により観察した結果、「アオコ」の原因種である藍藻類(ミクロキスティス)が確認されました。現時点で、尾原ダム湖内および下流において、異臭、魚のへい死、取水への影響は確認されておられません。

なお、尾原ダムで「アオコ」が発生するのは、約2年ぶりとなります。

今後も引き続き貯水池を巡視し、「アオコ」の状況を監視します。

また、今後のアオコに関する情報は、下記のウェブサイトでお知らせします。

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所

ウェブサイトURL <https://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/shiryokan/aoko/index.html>

【問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所

総括保全対策官

尾原ダム管理支所長

武内 慎太郎

とがの ひであき

梅野 秀明

電話 0853-21-1850 (出雲河川事務所 代表)

0854-48-0780 (尾原ダム管理支所)

尾原ダム 「アオコ」 発生状況

日時： 令和7年10月7日(火) 11:00頃採水

場所： 尾原ダム 堰堤 右岸側・西尾大橋 上流 右岸側

尾原ダム 堰堤右岸側



らんそう
藍藻類(ミクロキスティス)
※ 今回確認された顕微鏡写真

