

お知らせ

資料提供先 倉吉市政記者クラブ

河川（水面部）安全利用点検結果について

水辺の楽校等の親水施設の安全利用点検を実施しました

7月17日（火）に天神川、小鴨川、三徳川、国府川で水辺の楽校などの親水施設の安全利用点検を行いました。

点検は各施設の河川愛護モニターの方と一緒にいき、一般市民の視点からも点検を行っていただきました。

その結果、7月15日の出水により遊歩道が洗掘・損傷している箇所（三朝町大瀬遊歩道）が1箇所あり、早急な復旧が必要な箇所が確認されました。その他、上記出水により水辺の楽校の遊歩道に泥が堆積している箇所が二箇所ありました。

これらについては、7月中に補修を行うこととしております。

★河川管理者において補修等が必要な箇所 計3箇所

※補修等が必要な箇所の例及び安全利用点検実施状況写真は別添のとおり

平成19年 7月19日

問い合わせ先

国土交通省倉吉河川国道事務所

副所長（技） 笹岡

河川管理課長 安藤

TEL 0858-26-6221



安全利用点検実施状況（H19.7.17）

関金水辺の楽校（倉吉市関金町）



補修等が必要な箇所为例

大瀬遊歩道（三朝町大瀬）



7月中に復旧します。

補修等が必要な箇所の例

★横手親水公園（三徳川右岸 三朝町横手 地先）

低水路導水箇所（河川水を分流）の通水不能となっており、また、雑草が伸び水辺に親しみ難くなっている。



★大瀬遊歩道（三徳川右岸 三朝町大瀬 地先）

遊歩道の基礎部が洗掘により損傷している。

