



平成26年 5月 9日

資料提供先：鳥取県政記者会、倉吉記者クラブ、米子市政記者クラブ

【山陰道】淀江トンネル緊急点検の実施について

山陰道淀江トンネル内において、落下物により通行中の車両が損傷したとの通報がありました。

職員が調査したところ、トンネルの東抗口から約60m付近でトンネルから落下したと思われるコンクリート片が確認されたことから、緊急点検を実施することとしました。

1. 発生状況等

- 発生日時：平成26年5月9日（金） 8：00頃
- 発生場所：山陰道（上り）（淀江IC～米子東IC間 淀江トンネル内）
- 発生状況：淀江トンネル上り線東抗口付近にてコンクリート片を確認
コンクリート片1片（長さ約5cm×幅約5cm×厚み約1cm 重さ60g程度）

2. 被害状況

通行車両のフロントガラスにヒビ
人的被害はありません。

3. トンネル諸元等

とっとりけんよなごしよどえちようにしばらあざこしみず 鳥取県 米子市 淀江町 西原 字 小清水 ～ とっとりけんよなごしよどえちようこなみあざかみむこやま 鳥取県 米子市 淀江町 小波 字 上向山
トンネル延長 1199.3m
完成年次 平成6年
平成24年に定期点検を実施

4. 今後の対応

当該トンネルについて、緊急点検を行うとともに、浮き等の懸念のある部分について叩き落としの措置を行います。

このため、本日より明日 21:00 から翌朝 6:00 までの予定で片側交互通行を行います。


【問い合わせ先】

国土交通省中国地方整備局
倉吉河川国道事務所 TEL (0858) 26-6221 (代表)
副所長（道路） 安野 聡（やすの さとし）

【広報担当窓口】

調査設計第二課長 小田 嘉幸（おだ よしゆき）

一般国道9号倉吉河川国道事務所管内(湯梨浜町～米子市)一般平面図(四)




 倉吉河川国道事務所
 羽合国道維持出張所

トンネル内落下物
 293k900付近 上り

