



平成29年 4月17日

資料提供先：倉吉記者クラブ

天神川で出水期前一齐堤防点検を実施します

国土交通省倉吉河川国道事務所では、天神川水系直轄管理区間河川の堤防について出水期に備えて一齐点検を行います。

河川管理施設が正常な機能を発揮できるよう点検により異常が発見された場合には、速やかに補修を行います。

- 日時 平成29年4月20日（木）及び21日（金）9:00～14:00
- 実施場所 別図-参照
- 報道対応 第2班班長（伊藤副所長）
平成29年4月20日（木） 11:00～11:30
（天神川右岸 北田川排水樋門周辺を予定）
→ 別図【安全利用点検箇所位置図】参照
※点検の進捗により、前後する場合があります。
- 点検結果 後日、国土交通省 倉吉河川国道事務所 HP で公表
- その他 ①国土交通省倉吉河川国道事務所職員及び防災エキスパートにより、利用者の視点で歩いて点検し、堤防の安全性を確認します。
②小雨決行（大雨の場合は延期）

【問い合わせ先】

国土交通省中国地方整備局

倉吉河川国道事務所

TEL (0858) 26-6221 (代表)

副所長（河川）

伊藤 健（いとう たけし）


【担当】 河川管理課長

西村 徳之（にしむら のりゆき）

【広報担当窓口】

調査設計第二課長 谷本 尚久（たにもと なおひさ）

倉吉河川国道事務所ホームページアドレス：<http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/>



天神川管内図

| 河川名称 | 河川番号 | 河川長 | 河川面積 | 河川平均流量 | 河川平均流速 |
|------|---------|------|-------|--------|--------|
| 天神川 | 1000000 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 倉吉川 | 1000001 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 北田川 | 1000002 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 天神川 | 1000003 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 倉吉川 | 1000004 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 北田川 | 1000005 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 天神川 | 1000006 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 倉吉川 | 1000007 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 北田川 | 1000008 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 天神川 | 1000009 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 倉吉川 | 1000010 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 北田川 | 1000011 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 天神川 | 1000012 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 倉吉川 | 1000013 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 北田川 | 1000014 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 天神川 | 1000015 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 倉吉川 | 1000016 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 北田川 | 1000017 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 天神川 | 1000018 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 倉吉川 | 1000019 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |
| 北田川 | 1000020 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1.0 |

**20日出水期前堤防一斉点検
ルート図**

2 班

**取材対応
20日10:30~11:30
北田川排水樋門**

倉吉河川国道事務所

天神川出張所



H28 実施状況

* ー ー ー は21日の点検ルート