

親水施設の 安全利用点検結果について

3月26日(金)に天神川、小鴨川、三徳川、国府川で水辺の楽校や桜つつみなどの親水施設の安全利用点検を行いました。

点検は各施設の管理者や地元の方と一緒にいき、利用する側の視点になって点検を行いました。

その結果、**緊急措置を要する危険な箇所はありません**でしたが、遊歩道の舗装の剥がれやネジキャップの外れなど何らかの措置を施したほうがよい箇所が数箇所確認されました。

これらについては、親水施設の利用が多くなるゴールデンウィークまでに補修を行い、安全を確保します。

また、自治体が管理している施設については、施設管理者に点検結果を通知いたします。

大瀬遊歩道 三朝町大瀬 地先



舗装の剥がれ



カーブミラー損傷、放置

北栄町桜つつみ公園 北栄町江北 地先



ネジキャップの外れ