

天神川出水期前堤防一斉点検結果について

平成22年4月27日(火)に天神川、小鴨川、三徳川、国府川の国管理区間の堤防等を職員ほか約20名で一斉点検を行いました。

その結果、緊急措置を要する危険な箇所はありませんでした。

その他、護岸ブロックの小規模な沈下や石張護岸の詰石の外れ等、軽微な異常箇所が44箇所(別紙代表事例参照)発見されましたので、計画的に補修を行っていきます。

点検状況 (天神川右岸)



別紙

石張護岸詰石外れ（天神川右岸河口付近）



堤防にモグラの穴（天神川左岸4k230付近）



石張護岸に穴(20cm)（天神川左岸0k150付近）



護岸ブロックの沈下（国府川左岸5k800付近）



堤防法肩部吸い出し（天神川右岸11k900付近）



堤防天端ひび割れ（小鴨川左岸3k200付近）

