

水辺施設の安全利用点検結果について

平成23年7月14日（木）に水辺の楽校等の水辺施設の点検を、国土交通省倉吉河川国道事務所職員、自治体職員及び地元関係者の方々に実施しました。

点検の結果、3箇所の異常箇所を発見し、補修を行うこととしました。今後も巡視を行い、異常等がないか確認を行っていきます。



スロープが崩れて段差が出来ていました（大瀬水辺の楽校）

補修を行い、段差を解消します。



石と石の隙間が大きい箇所がありました（大瀬遊歩道）

詰め石を行い、隙間をなくします。



幅1m、深さ30cmの穴がありました（高城水辺の楽校）

石等で、穴を埋めます。