

水辺施設の安全利用点検後の対応について

平成24年7月18日・20日に実施した水辺の楽校などの安全利用点検により確認された異常箇所について、7月26日～8月6日にかけて補修等の対応を行いましたのでお知らせします。

○高城水辺の楽校(倉吉市・国府川)




深さ20cm程度に掘れていた箇所を土や石で埋めました。

○大瀬水辺の楽校(三朝町・三徳川)



石と石の隙間が大きい箇所について小さな石で隙間を埋めました。

○大瀬水辺の楽校(三朝町・三徳川)



水際がえぐれていた箇所について、均して石で保護しました。