



## 堤防点検後の対応について

堤防点検により確認された異常箇所について、対応を完了しました。

○小鴨川右岸4k800付近 生田橋下流八幡町側



堤防点検時



補修完了時

