昭和9年　室戸台風（小鴨川流域）

小鴨川第一号堰堤施行ヶ所付近
施工前下流部より望む
昭和14年4月7日撮影

関金町災害写真(大坪・関金宿付近)

関金町災害写真(大鳥居・金谷付近)

小鴨川・矢送川合流点付近

流出した福山橋より若土地区の様子

小鴨川上流の崩壊
昭和26年10月撮影

関金町災害写真(矢送川・郡家地先)



清水川第一号堰堤施行ヶ所付近
床堀中下流部より上流部を望む
昭和11年11月30日撮影

清水川第三号堰堤施行ヶ所付近
上流部より見たる施行前の状況
昭和12年7月21日撮影

関金町災害写真(矢送川・田中付近)

関金町災害写真(山口・黒谷川下流)

矢送川第一号堰堤施行ヶ所付近
床堀中下流より上流を望む
昭和12年1月18日撮影