



ヒヤリ地図ってなあに?

務

ヒヤツ地図作成の目的

●国土交通省では、誰もが安全で安心して利用できる国道を目指し、死傷事故など が多発している地点を優先した交通安全対策に取り組んでいます。今後、さらに 地域の実情を踏まえた対策を進めていくため、地域の皆様から「ヒヤリ・ハット 体験」をお伺いしました。

「ヒヤリ・ハット体験」とは

交通事故には至らないものの、一歩間違えれば交通事故になる可 能性が高かった体験のことです。

- ●今回の調査で、死傷事故などの多さと「ヒヤリ・ハット体験」の多さが一致す る地点や、事故の発生は少ないものの「ヒヤリ・ハット体験」の多い地点、ま た、その原因となる道路構造上の問題など、今後の対策検討に役立つ情報が得 られました。
- ●これらの情報は、今後の交通安全対策に役立てていくとともに、皆様にもご活 用いただけるよう「ヒヤリ地図」としてとりまとめました。

ヒヤリ地図を活用しよう!

- ●地図に記載されている「ヒヤリ・ハット箇所」をご確認いただき、通行時の参考 にして下さい。
- ●地域や職場、学校などでの交通安全活動で、この「ヒヤリ地図」を交通事故の削 減に、ご活用下さい。

交通安全アンケートにご協力いただき ありがとうございました。

●島根県下全体で、1,258名もの方々から、貴 重な体験情報やご意見をお寄せいただきました。 【アンケート実施時期:平成20年7月~10月】



ヒヤリ地図・アンケートに関するお問い合わせ

国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所


〒690-0017 島根県松江市西津田2丁目6-28 Tel:(0852)26-2131(代) Fax:(0852)25-9438 E-mail: info-matsukoku@cgr.mlit.go.jp HP http://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/

交通安全 9 54 191 ROUTE ROUTE




島根県下の交通事故発生状況 その1


●全国的に事故発生件数、死者数、負傷者数は減少傾向にあります。 ●島根県においても、事故発生件数、負傷者数は減少しています。しかし、島根県の近年の 死者数は横ばい傾向です。







島根県下の交通事故発生状況 その2



事故形態

資料:島根県警察本部「交通年鑑 平成20年版」

こども

若年

壮年

高齡者

60~64才50代40代30代25~29才 若年 こども 歩行者

皆さまのご意見も踏まえ、今後も交通事故対策を進めます。

これまでの取組み 道路、歩道の改善や安全対策など「ハード」・「ソフト」の両面から対

ヒヤリ・ハット体験情報

★ヒヤリ・ハットの体験内容

★原因の具体的な内容

出会い頭のヒヤリ・ハット

~みなさんから寄せられたヒヤリ体験情報をみてみよう~

交差点での出会い頭 横断者・自転車との接触

路地や沿道からの国道へ 進入時の出会い頭

飛び出し自転車・人との接触

前走車への衝突

停車両への衝突

右折時の接触

左折時の接触

対向車との接触 追い越し時の接触

見通しが悪い 横断歩道がない 歩道がない、狭い

信号が見えにくい、ない

右折レーンが短い、ない

沿道からの出入りが多い 雨や雪による視界・路面不良

照明が暗い、ない

標識が見えにくい 信号待ちが長い

渋滞がひどい

★ヒヤリ・ハット体験の有無

約7割の人がヒヤリ・ハットを体験

4.体験も、注意して いる場所もない

ヒヤリ・ハット 体験 (n=1276)

★ヒヤリ・ハット体験の原因

トヤリ・ハット 体験の原因 不注意


(n=925)

道路の構造や 状況 周辺環境

2. 注意して いる場所がある







●対策実施済みの箇所につい ても、引き続き交通事故の 発生状況などを観察し、対 策の評価を実施しながら、 追加対策の必要性なども検 討していきます。

対策実施済みの ●平成20年5月21日 に実施した整備後 調査では、朝・夕 とも自転車の9割 が自転車道を通行 する非常に高い遵 守率が確認されま

●平成20年6月17日に実施した沿道住民アンケートでは、 約8割が安全性や快適性が向上したと回答しています。

