



## ○ 課題と対策方針

### 課 題

- 交通量が多く右折車線が無いため、**右折待ち車両による直進阻害や追突事故が多発**していました。

### 対 策 方 針

- **右折レーンを整備**することにより、右折待ち車両による直進阻害が解消し、追突事故の防止が期待できます。

## ○ 改良内容

写真① (施工前)



右折レーンが無いため右折待ち車両が発生している状況

写真② (施工後)



右折レーンを設置し、スムーズな通行ができるようになりました


【位置図】



改良前交差点形状



改良後交差点形状



写真③ (施工前)




歩道拡幅前の歩道状況

写真④ (施工後)



右折レーン設置にあわせて、歩道も拡幅し、安全に歩行できるようになりました

改良前幅員構成 (A-A断面)



改良後幅員構成 (A-A断面)

