

■復旧作業状況 (10/8 12:00時点)





【施工状況】

- ・現在、計測機械を設置し、山の変位を観測中（継続）
- 〔 10月8日時点 : 0.01mm/日 ※10/7 12時~10/8 12時 累計値 〕
- 〔 過去最大 (8/29) : 331.3mm/日 ※8/23 0時~8/24 0時 累計値 〕
- ・防護柵設置中 L=136m
- ・仮設歩道設置中

10月7日 17:00 撮影

【施工完了】

- ・進入路整備 : 8/21~8/22
- ・大型土のう : 8/24~8/30 計612袋
- ・水抜きボーリング : 8/20~9/29 計25本
- ・抑止矢板 : 8/20~9/7 L=28m
- ・モルタル吹付 : 9/10~9/21
- ・頭部排土 : 8/23~9/24
- ・鉄筋挿入 : 9/21~9/29 計70本
- ・法面処理 : 9/28~10/3



進入路整備
8/22施工完了

地すべり範囲

頭部排土
9/24施工完了

法面処理
9/30施工完了
※植生を行い法面を保護します。

防護柵
9/30~施工中
※防護柵を設置しています。

水抜きボーリング
8/22施工完了
※地中の水を排出します。

抑止矢板 L=28m
9/7施工完了

水抜きボーリング
8/25施工完了
※地中の水を排出します。

JR山陰本線

水抜きボーリング
9/2施工完了
※地中の水を排出します。

落石防止網
9/29施工完了
※落石を防ぎます。

水抜きボーリング
8/27施工完了
※地中の水を排出します。

水抜きボーリング
9/28施工完了
※地中の水を排出します。

鉄筋挿入
9/29施工完了
※法面崩落を防ぎます。

モルタル吹付
9/21施工完了
※法面崩落を防ぎます。

仮設歩道
9/30~施工中

大型土のう
8/30施工完了

水抜きボーリング
8/26施工完了
※地中の水を排出します。

至松江

至浜田

■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（起点側）

8/21 8:00時点



至 浜田 10/7 17:00時点



■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況（終点側）

