

## 岡山河川工事事務所管内一級河川（代表地点）の雨量・水質状況について

### ○岡山県

高梁川・・・ 11月の新見、高梁地点の降雨は、54mm及び48mmで、例年に比べて、77及び83%程度の降雨です。

霞橋地点の11月の水質は、先月に引き続きすべての項目で基準値を満たしており大変良好です。

BODの項目を見ると、数値は平年とほぼ同じで良好な状態にあります。

旭川・・・・ 11月の金川地点の降雨は、44mmで、例年に比べ81%程度の降雨です。

桜橋地点の11月の水質は、すべての項目で基準値を満たしており大変良好です。

BODの項目を見ると、数値は平年とほぼ同じで良好な状態にあります。

吉井川・・・・ 11月の津山および周匝地点の降雨は、39mm及び40mmで、例年に比べ65及び65%程度の降雨です。

永安橋地点の11月の水質は、すべての項目で基準値を満たしており大変良好です。

BODの項目を見ると、数値は平年に比べ低く良好な状態にあります。

11月の代表地点及びその他の地点の水質調査結果は、インターネット「中国地方 水文水質データベース」で公開しています。

アドレス：<http://wdb-cg.river.or.jp/>

# 河川別 代表地点の水質

