

河川における安全利用点検に関する点検結果表 (1班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	高梁川		河川名	高梁川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検結果	区分	実施する措置 (予定)			
区域番号	左右岸	距離標									
	右岸	2k400 付近	H19.4.26	捨石	捨石の変状	捨石工の間詰めが一部深さ 30cm 程度抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。		本) 現地にて間詰め復旧完了			
		2k600 付近		捨石	捨石の変状	捨石工の間詰めが一部深さ 80cm 程度抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。		本) 維持工事で間詰め復旧予定			
	右岸	4k150 付近		捨石	捨石の変状	捨石工の間詰めが一部深さ 60cm 程度抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。		本) 維持工事で間詰め復旧予定			
		4k600 付近		管理用通路	管理用通路からの転落	管理用通路路肩部が幅約 2m 深さ 30cm 程度崩落しており、利用者が落ち込む恐れがある。		応) 維持工事で土嚢復旧予定			
		4k800 付近		親水護岸	その他想定される危険性	親水護岸横に流木が漂着しており、利用者が引っかかる恐れがある。		本) 維持工事で撤去予定			
		5k600 付近		捨石	捨石の変状	捨石工の間詰めが一部深さ 50cm 程度抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。		本) 維持工事で間詰め復旧予定			
		5k800 付近		捨石	捨石の変状	捨石工の間詰めが一部深さ 70cm 程度抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。		本) 維持工事で間詰め復旧予定			

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
 ・実施する措置(予定)欄に、本)本措置 に分け記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表 (2班)

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所		水系名	高梁川		河川名	高梁川	
対象区域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果		区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)		
区域番号	左右岸	距 離 標									
	左岸	3k050 付近	H19.4.26	占用物件 (西之浦運動広場)	危険性の注意喚起の必要性	ベンチが破損。利用者に注意喚起が必要。			占用者に修繕依頼済		
		4k900 付近		占用物件 (倉敷市運動広場)	その他想定される危険性	車止めの頭部が破損し、鉄筋が露出。利用者が、引っかかる恐れがある。			占用者に修繕依頼済		
		8k000 付近		占用物件 (西原運動広場)	その他想定される危険性	広場に測量杭が存置。利用者がつまづく恐れがある。			現地にて、占用者が撤去		
		8k250 付近		管理用道路	その他想定される危険性	車止めが転倒。利用者がつまづく恐れがある。			本)維持工事で復旧予定		

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
 ・実施する措置(予定)欄に、(本)本措置 に分け記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表（3班）

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所	水系名	高梁川	河川名	高梁川
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 する 措 置 (予 定)
区域番号	左右岸	距 離 標						
	右岸	15k000 付近	H19.4.26	捨石	捨石の変状	捨石工の間詰めが一部抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。		本)維持工事で間詰め復旧予定
	左岸	15k400 付近		占有物件 (清音水辺の楽校)	その他想定される危険性	マットの端部がめくれ上がっており、つまりく恐れがある。		占有者に修繕依頼予定
				河川内	その他想定される危険性	河川内に立木等が漂着している。		本)維持工事で撤去予定

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
 ・実施する措置(予定)欄に、(心)応急措置
 本)本措置 に分け記載。

河川における安全利用点検に関する点検結果表（3班）

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	岡山河川事務所	水系名	高梁川	河川名	小田川
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)
区域番号	左右岸	距 離 標						
	左岸	6k100 付近	H19.4.26	捨石 階段	捨石の変状 その他想定される危険性	捨石工の間詰めが一部抜けている部分があり、利用者が落ち込む恐れがある。 階段のステップに草が茂って利用しにくい状態である。		本)維持工事で間詰め復旧予定 本)維持工事で本復旧予定

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
 ・区分欄は、利用者の人命に重大な危険が生じる。
 利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
 ・実施する措置(予定)欄に、(心)応急措置
 (本)本措置 に分け記載。