

H29年度赤磐市での 出水対応について

一級河川 砂川 こぶ川



国土交通省
岡山河川事務所
排水ポンプ車稼働箇所

正崎橋

正崎地区

赤磐市役所

赤かやま全県統合型GIS



平成29年台風18・21号 排水ポンプ車稼働状況 ～岡山県赤磐市正崎～

平成29年9月17日(日)21時頃、台風18号大雨の影響で赤磐市旭川水系砂川と支川(こぶ川)の合流点周辺で浸水被害が発生しました。岡山河川事務所へ排水ポンプ車1台の支援を要請し排水作業を行いました。

また10月22日(日)台風21号の大雨の影響で同様に浸水被害の恐れがあり、排水ポンプ車の派遣要請を行いました。

いずれの浸水被害も排水ポンプ車での作業により、未明には水位が下がり、被害の軽減・浸水エリアの早期解消につながり被害を最小限に防ぐことができました。



事業概要

平成24年7月の豪雨などにより赤磐市正崎地区に浸水被害が発生したため、早期の工事着手に向けた検討・調整等を岡山県が進めています。流下能力の低い正崎地区では、早期に整備効果が現れるよう、段階的な整備を行い、当面、平成24年7月洪水と同程度の洪水に対して、人家等の浸水被害軽減を目指します。段階的な整備として、(一)大谷川合流点付近から正崎橋付近までの延長約800m区間、支川処理として(一)こぶ川約200mの整備を行い、流下能力の向上を図ります。

工事概要

河川名：広域河川改修事業 一級河川砂川
【全体計画】

位置：岡山市東区金田～赤磐市正崎地内

延長：L=16,400m


期間：昭和57年度～

<正崎工区>


位置：赤磐市熊崎～正崎地内

延長：約800m

H24.7豪雨 増水浸水状況



平面図



標準断面図

(一)砂川

