

■ 夏休み前 安全利用点検結果について

河川を利用する機会の多くなる夏休み前の時期に、利用者が水辺や水面等、河川に安心して接することができるように、吉井川・旭川・高梁川の国管理区間において点検を実施しました。

点検日 平成23年7月6日(水)

点検は、岡山河川事務所職員のほか、所轄警察署や消防署の方延べ50名が参加して、吉井川・旭川・高梁川で、合計23の区域を点検しました。

結果は下表のとおりです。

早急に対応を必要とする箇所は、夏休みが始まるまでに対応します。

せせらぎ水路



ぐらつく縁石撤去

注意看板



更新



	安全利用点検 結果		
	全異常箇所数	対応済み箇所数	早急に対応する箇所数
旭川	9	2	4
吉井川	10	3	2
高梁川	6	0	2
計	25	5	8

写真は、対応済みの一例です。