

小田川合流点付替え事業 各工事の進捗状況

工事進捗状況(令和元年9月11日時点)

○高梁川・小田川 現合流点(柳井原貯水池北側)付近

○高梁川・小田川 新合流点(柳井原貯水池南側)付近

小田川付替え南山掘削他工事

- ②平成31年度小田川付替工事用道路設置工事
- ⑤小田川付替取付道路他工事

④小田川付替迂回路盛土護岸その2工事

小田川付替え柳井原地区橋梁下部その2工事

- ・南山掘削のための準備を行っています。
- ・県道迂回路が完成しました。

- ・濁水処理設備が完成しました。
- ・水位低下工門の管理橋の設置工事を行っています。
※9月末より水位低下の試験を行います。
- ・橋梁下部工事の準備を行っています。

