

小田川合流点付替え事業 各工事の進捗状況

工事進捗状況(令和元年10月1日時点)

○高梁川・小田川 現合流点(柳井原貯水池北側)付近

○高梁川・小田川 新合流点(柳井原貯水池南側)付近


小田川付替え南山掘削他工事
平成31年度小田川付替工事用道路設置工事
小田川付替締切堤上流盛土工事

- ・県道迂回路が完成しました。
- ・南山掘削のための工事用道路を設置しています。
- ・小田川付替締切堤上流盛土工事の準備をしています。



小田川付替え柳井原地区橋梁下部その2工事

- ・濁水処理設備が完成しました。
- ・9月30日より柳井原貯水池の水位低下の試験を実施中。
- ・橋梁下部工事を行っています。



令和元年10月1日撮影