

ゴールデンウィーク前の安全利用点検実施後の対応状況について

担当部署名	点検実施日	安全利用点検実施箇所				補修の必要があると認められた箇所数	6月10日までに補修した箇所数
		河川名	左右岸	住 所	点検対象施設		
高瀬堰	4月21日	太田川	右岸	広島市安佐南区八木1丁目	高瀬堰右岸高瀬公園	5	2
己斐出張所	4月22日	太田川放水路	右岸	広島市西区己斐東1丁目	じゃぶじゃぶ池	5	4
		天満川	左岸	広島市中区舟入幸町	舟入まほろば護岸	1	1
		旧太田川	左岸	広島市中区基町～西白島町	基町環境護岸	2	2
		元安川	右岸	広島市中区中島町	親水テラス	2	2
大芝出張所	4月22日	古川	左右岸	広島市安佐南区中筋, 緑井, 八木, 川内	古川せせらぎ河川公園	24	24
		第二古川	左右岸	広島市安佐南区緑井, 八木	古川せせらぎ河川公園	4	4
		旧太田川	右岸	広島市西区大芝公園	低水護岸（交通ランド前）	1	1
		太田川	右岸	広島市安佐南区川内4丁目, 6丁目	高水敷	4	4
可部出張所	4月21日	三篠川	左岸	広島市安佐北区上深川町	狩小川水辺の楽校親水施設	4	3
		太田川	右岸	安佐南区八木9丁目	高瀬堰上流低水護岸	3	3
加計出張所	4月21日	太田川	右岸	安芸太田町大字加計	見入ヶ崎町民スポーツ広場	4	4
	4月24日	太田川	左右岸	安芸太田町大字遊谷、大字戸河内	粒谷水辺の楽校、まほろば護岸	4	2
合 計						63	56