

大芝出張所管内	長村 さん
観察月日	連絡事項等
7月 8日	安佐大橋 右岸でCOD、pH測定 COD 1.0 pH 6.5
	* 高瀬堰下流(グラウンド12附近)の土手の道路の2車線化完了。 地域の皆さんや通行の皆さんから大変好評！！ 但し、速度制限が30kmの表示あり、場所的に制限しすぎか。
	
	* 安佐大橋の付近 ① ビニールのごみが散乱(5ヶ所) ② 花火の後始末ができてなく、ごみ散乱
	 
	* グラウンド11番の下流の駐車場にバーベキューセット放置 
7月 12日	* 第二古川の二箇所放置自転車あり 川内第二公園トイレ横に2台と取水口1k0附近に1台
7月 28日	大水後、右岸のゴミは流出。 更に、野球をしていたグラウンド(No5~No10)の砂も流出。

モニターからの情報に対する大芝出張所の回答

7月8日の情報について	①安佐大橋の付近のゴミ、グランド11番の下流の駐車場にバーベキューセット放置について ご報告がありましたゴミ及びバーベキューセットについては、維持工事で回収しました。
7月12日の情報について	①放置自転車について 放置自転車については、盗難届けがあるか警察に確認をしたうえ撤去を行いました。

管理第一課からの意見・感想等

	初めてのレポート有り難うございます。 グランド11番の下流の駐車場(川内第二駐車場)等は、土・日曜日、祝日は解放しており河川敷での利用者は多いですが、その反面にゴミ等を持ち帰らず放置して帰るマナーの悪い利用者が見受けられます。その都度、河川巡視等で回収をしているのが現状であります。 これから1年間モニターを宜しくお願いします。
--	--