

平成22年 9月分

大芝出張所管内

長村 さん

観察月日

連絡事項等

9月14日

PH 6.5
COD 6 と非常にきれいな状態です。(安佐大橋下)

9月11日

安佐大橋 虫の屍骸が散乱⇒防虫灯に変更すれば来ないかも



NO8グラウンド まだ未整備で石ころグラウンド
但し、7番までは整備進行中



石ころグラウンド



真砂の山

9月23日

城南中学の裏の古川(詳細には共同墓地の裏)
草むらが古川を覆う形になり、水の流れを妨げているし、安全上も問題の中洲(?)

※除去



モニターからの情報に対する大芝出張所の回答

9月23日の情報について	城南中学の裏の古川の中州に堆積していた土砂(草も含む)は、撤去しました。
--------------	--------------------------------------

管理第一課からの意見・感想等

	<p>9月のご報告ありがとうございます。</p> <p>CODの測定値が6であったと報告がありましたが、通常値は2前後であり測定時の方法について教えてください。パックテストのチューブに河川水を半分程度入れて、中の試薬が溶ける程度に振って5分放置すれば良いのですが、振りつづけると高い値を示します。また、河川水を多く入れた場合、CODは高めになり、少ないと低い値になります。</p> <p>カゲロウ類の成虫が大量に発生する時期となり、安佐大橋のように橋にかかる道路上では雪が舞うような状況となり視界がさまたげられるため、河川付近の道路や橋を通行する時はご注意ください。なお、幼虫駆除をすることは広範囲に生息していることから大変に困難と思われます。</p>
--	--