

太田川総合開発事業（測量・調査等）の進捗状況について

1. 測量・調査業務等の進捗状況について

平素より国土交通行政につきまして、格別のご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

梅雨明けの暑さひとしおでございますが、地質調査（ボーリング調査）ではモノレールや足場等の仮設が完了し鋭意、掘進や透水性の確認を実施しているところです。

また、環境調査（猛禽類・動植物）では、那須・打梨・吉和郷付近で数個体クマタカも確認されているところですが、調査員から熊の目撃情報が複数ありましたので、付近のみなさまへお知らせします。

今年は全国でも多くの熊の目撃情報があり、目撃情報のあったところ（特に早朝・夜間）は遭遇する危険性があるのなるべく近づかないようにして下さい。

2. 現場写真


猛禽類調査状況（立岩ダム地点）



クマ対策装備品



打梨地区で確認
されたクマタカ（成鳥）



地質調査（ボーリング）地点



足場設備（B-40）



モノレール運搬状況（B-38）

4. 安芸太田事業推進室（☎0826-22-6771）

現地調査の相談/要望/問合せ等はこちらまで

3. 熊目撃情報




令和6年度 安芸太田町月別目撃情報（6月末時点）

※ツキノワグマと疑われる目撃例や痕跡等を含みます。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
安芸太田町 (R05)	2	8	15	2	4	10	58	36	1
安芸太田町 (R06)	6	17	22						
昨年比	+4	+9	+7						

（出典）広島県野生鳥獣の保護管理ポータルサイト

装備品（熊撃退スプレー）



上部にある発射レバーを押すと、中からガス状になった唐辛子エキスが、勢い良く発射（噴射距離10m程度）され、それが熊の顔にかけると、その強力な刺激と痛みで、熊を追いかけることができます。

