

お知らせ

3月2日発生、安芸郡府中町におけるタンクローリー からの塩酸等の流出について 3月3日の対応状況

平成29年3月2日(木)13時50分頃、広島県安芸郡府中町茂陰^{もかげ}1丁目の茂陰^{もかげ}郵便局付近において発生した、タンクローリー車に積載されていた塩酸等の流出について、その一部が流出した太田川水系猿猴川支川府中大川の経過観察を行うため、3月3日(金)に巡視等を行いました。
その結果は以下のとおり。

1. 事故発生箇所 広島県安芸郡府中町茂陰^{もかげ}1丁目地内(位置図参照)

2. 巡視等の対応状況及びその結果

- ・8:40~9:40に府中大川の茂陰^{もかげ}郵便局付近から猿猴川合流点までを巡視。魚の斃死等、生態系への影響は確認されなかった。
- ・11:00に茂陰^{もかげ}郵便局より下流100m付近で採水し、簡易水質測定を実施。水質への影響は確認されなかった。



3. 現地対応機関

- ・広島県西部建設事務所
- ・太田川水質汚濁防止連絡協議会事務局
(国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所)

<問い合わせ先>



太田川
シンボルマーク

太田川水質汚濁防止連絡協議会(事務局)

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

副所長(技)

さきなだ けいじ
先灘 啓二

管理第一課長

よねだ まさふみ
米田 昌史

082-222-9248(直通)

〒730-0013 広島市中区八丁堀3-20 電話:082-221-2436(代表)

水質事故 発生箇所 位置図

