

# 広島市安佐北区口田南3丁目

2018年7月22日(日) 17時00分現在

## I-1-9-33溪流



工事用道路の延伸(導流工設置位置まで到達)  
(流路工も延伸)



県道からの工事用道路入口の状況



土石流警報装置設置状況




導流工設置付近の伐木処理状況

# 広島市安佐北区口田南5丁目

2018年7月22日(日) 17時00分現在

## 準-1-9-6204溪流




導流工(大型土のう)の完成



流路工(窯場の施工状況)の促進



### I -1-9-226-1 溪流



第2堰堤背面の掘削が完了  
(流路断面の確保)



流路工が完成  
(堰堤下流の洗掘防止)



土石流警報装置設置状況



第1堰堤背面の掘削が完了  
(流路断面の確保)

※)22日は、仮置き場にて残土処理及び大型土のう製作を実施

# 広島市東区福田1丁目

2018年7月22日(日) 17時00分現在

## I -1-9-486溪流

