


広島市安佐北区口田南3丁目 導流工、流路工が完成

2018年7月24日(火) 17時00分現在

I-1-9-33溪流



導流工が完成(7/24)



土石流警報装置設置状況



工事用道路の整備状況




流路工が完成(7/23)

広島市安佐北区口田南5丁目

導流工が完成

2018年7月24日(火) 17時00分現在

準-1-9-6204溪流



導流工が完成(7/22)




流路工(流路部の施工状況)の状況



流路工(排水管の設置状況)の状況

I -1-9-226-1溪流



第2堰堤背面の掘削が完了(7/17)
(流路断面の確保)



流路工が完成(7/18)
(堰堤下流の洗掘防止)



土石流警報装置設置状況



第1堰堤背面の掘削が完了(7/17)
(流路断面の確保)

※)24日は、仮置き場にて残土処理及び大型土のう製作を実施

広島市東区福田1丁目

2018年7月24日(火) 17時00分現在

I -1-9-486溪流



工事用道路(上流部)の延伸
※)ガレキ撤去を含む



流路工の延伸
(既設水路部の堆積土砂撤去状況)



工事用道路(下流部)の延伸
※)ガレキ撤去含む