

お知らせ

記者発表資料
配布日

平成29年3月2日

同時発表先：広島県政記者クラブ
合同庁舎記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

3月2日発生、
安芸郡府中町におけるタンクローリーからの塩酸等の流出
について

平成29年3月2日(木)13時50分頃、広島県安芸郡府中町^{もかげ}茂陰1丁目の^{もかげ}茂陰郵便局付近において、タンクローリー車に積載されていた塩酸等が流出し、その一部が太田川水系猿猴川支川府中大川に流出したことが確認されました。
詳細は別紙のとおり。

<問い合わせ先>



太田川
シンボルマーク

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所
太田川水質汚濁防止連絡協議会（事務局）

副所長（技） ^{さきなだ}先灘 ^{けいじ}啓二

管理第一課長 ^{よねだ}米田 ^{まさふみ}昌史

082-222-9248（直通）

〒730-0013 広島市中区八丁堀 3-20 電話：082-221-2436(代表)
ホームページURL：<http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/>

平成29年3月2日発生
安芸郡府中町におけるタンクローリーからの塩酸等の流出について

1. 事故発見日時

平成29年3月2日（木）13:50頃

2. 事故発見状況

- ・14:00頃、一般市民よりタンクローリー車に積載された液体が流れていると広島東警察署へ通報あり。

3. 事故発生箇所

広島県安芸郡府中町茂陰^{もかげ}1丁目地内
(位置図参照)

4. 事故発生原因

- ・タンクローリー車のパッキンの不都合により、積載していた塩酸（約1 t）及び汚泥（約5 t）の混合物が道路へ流出。河川への流出量は不明。

5. 水質事故の規模

- ・府中大川において、流出物による濁りを確認したが、魚の斃死は見受けられない。

6. 事故対策

- ・府中町消防署により流出した塩酸等の流出防止及び中和作業を実施。
- ・広島東警察署は交通規制の実施。
- ・広島県西部建設事務所により府中大川の茂陰^{もかげ}郵便局付近から猿猴川合流点までを巡視。

7. 現地対策機関

- ・広島県西部建設事務所
- ・府中町消防署
- ・広島東警察署

8. 取水への影響

- ・現時点で取水への影響は確認されていない。

9. 生態系への影響

- ・現時点で周辺及び府中大川の茂陰^{もかげ}郵便局付近から猿猴川合流点までの生態系への影響は確認されていない。

10. 今後の対応

- ・明日の巡視等で、河川に異常が発見された場合には、お知らせします。

水質事故 発生箇所 位置図

