

熊本地震 中国地整TEC活動概要(4/15~4/21時点) 4月21日20:00現在

菊池川河川事務所
山鹿出張所に配備
(4/18~)
・対策本部車 1台
・待機支援車 1台

道路班①(4/18~)
県道339号等

道路班②(4/18~)
国道57号被災調査

益城町の急傾斜地調査
(4/15~4/16)

砂防班②(4/19~)
溪流等危険度調査(西原村)


砂防班①(4/19~)
溪流等危険度調査(益城町)

緑川下流 堤防復旧支援
照明車3台(4/18~4/19)
照明車6台(4/20~)

河川班(4/21~)
河川被災調査

花園台被災調査(4/18~4/19)

九州地方整備局災害対策本部
中国TEC司令部 (4/15~)



中国地整派遣状況図

4月21日20:00現在

河川班①4名(福山)



山鹿出張所で情報収集



菊池川河川事務所内業

砂防班①②8名
(出雲、太田川)

道路班①4名(広国)

県道339号外輪山大津線市道鍋、
釣線、市道狩尾幹線、市道内牧中
中央線 調査とりまとめ(内業)

道路班②4名(山口)

国道325号迂回路検討(外業・内業)
関東地整打合せ



関東地整と打合せ

砂防班②4名(太田川)

西原村の溪流等危険度調査
結果とりまとめ(内業)

砂防班①4名(出雲)

益城町の溪流等危険度調査
結果とりまとめ(内業)

応急対策班④3名(中技)
応急対策班②3名(太田川)
照明車6台

緑川下流 堤防復旧支援



九州地方整備局災害対策本部

中国TEC司令部 4名
被災状況調査班(道路・河川) 4名

中国地整 司令部作成

中国地整災害対策機械活動状況図

4月21日20:00現在



**中国地整TEC司令部
九州地方整備局災害対策本部**



九州技術事務所に待機
 ・投下型水位観測計 1機
 ・BH遠隔操縦装置 2機
 ・分解組立式BH 1台

菊池川河川事務所
山鹿出張所に配備
 ・対策本部車 1台
 ・待機支援車 1台



立野被災箇所

グランメッセ熊本に待機
 ・照明車 3台

照明車稼働状況



緑川下流 堤防復旧箇所
稼働中
 ・照明車5台
 作業中止
 ・照明車1台

中国地整 司令部作成

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.15)

- 活動場所: 益城町内
- 調査概要: 益城町内での崖崩れ調査等(4/15~16)



中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.16)

- 活動場所:九州地方整備局
- 調査概要:先遣班との打ち合わせ



先遣班との打ち合わせ風景



先遣班との打ち合わせ風景



九州地整への挨拶



九州地整からの出発状況

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.17)

- 活動場所:九州技術事務所、阿蘇市役所
- 活動概要:支援物資の荷卸、阿蘇市役所での打ち合わせ



支援物資の荷卸



今後の調査についての打ち合わせ



九枝～阿蘇市役所で確認した被災箇所



阿蘇市役所での打ち合わせ

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況

- 活動場所:阿蘇市役所、県道339号、国道57号(阿蘇大橋)
- 活動概要:被災状況調査(県道339号)、道路啓開(国道57号)



県道339号線 被災状況調査
(かぶと岩展望台)



県道339号線 被災状況調査



国道57号線 道路啓開



国道57号線 道路啓開

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.18)

- 活動場所: 宇土市花園台団地
- 活動概要: 地割れ調査



花園台団地の地割れ調査(4/18)



宇土市長へ報告(4/19)

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.19)

- 活動場所: 市道鍋釣線(新花原橋)、国道57号(赤水～阿蘇大橋)、市道内牧中央線
- 活動概要: 被災状況調査(新花原橋、国道57号、市道内牧中央線)



市道鍋釣線(新花原橋)被災状況調査



市道鍋釣線(新花原橋)被災状況調査



国道57号線 被災状況調査



国道57号線 被災状況調査

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.19)

- 活動場所:市道鍋釣線(新花原橋)、国道57号(赤水～阿蘇大橋)、市道内牧中央線
- 活動概要:被災状況調査(新花原橋、国道57号、市道内牧中央線)



国道57号線 被災状況調査



国道57号線 被災状況調査



国道57号線 被災状況調査



国道57号線 被災状況調査

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.19)

- 活動場所:市道鍋釣線(新花原橋)、国道57号(赤水～阿蘇大橋)、市道内牧中央線
- 活動概要:被災状況調査(新花原橋、国道57号、市道内牧中央線)



市道内牧中央線 被災状況調査



市道内牧中央線 被災状況調査



市道内牧中央線 被災状況調査



市道内牧中央線 被災状況調査

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.20)

- 活動場所: 益城町内
- 活動概要: 危険箇所点検状況の記録、照明車の稼働状況の記録



益城町内危険箇所調査



益城町内危険箇所調査



益城町内危険箇所調査



益城町内危険箇所調査

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.20)

- 活動場所: 益城町内
- 活動概要: 危険箇所点検状況の記録、照明車の稼働状況の記録



緑川左岸照明車
(熊本市南区富合町上杉地先)



緑川左岸照明車
(熊本市南区富合町上杉地先)



緑川左岸照明車
(熊本市南区富合町上杉地先)



緑川左岸照明車
(熊本市南区富合町上杉地先)

中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.21)

- 活動場所: 菊池川河川事務所
- 活動概要: 砂防班①、② 内業状況の記録



砂防班①、② 内業状況



砂防班①、② 内業状況



砂防班①、② 内業状況



砂防班①、② 内業状況