


# 中国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況(H28.4.23)

## ➤ 上益城振興局に成果報告(被災状況調査班(砂防))



- 活動場所: 熊本駅周辺
- 活動概要: 建築物判定



- 活動場所: 布田川
- 活動概要: 被災状況調査(河川)

