

●TEC-FORCE活動レポート(8/23)

調査場所：広島県広島市安佐南区緑井

調査概要：調査成果取りまとめ（道路班，河川班）
被災状況調査（道路班） 市道（緑井）

広島市安佐北区役所



●調査成果の取りまとめ（道路班、河川班）



●全体打合せ



●被災状況調査の確認



●道路の被災状況の調査状況

●TEC-FORCE活動レポート(8/23)

調査場所：広島県広島市安佐北区緑井地区、安佐南区山本地区

調査概要：被災状況調査（砂防班）



● 溪流スケッチの様子



● 流出巨石の計測



● 堰堤の堆砂状況確認



● 上流部への踏査状況



● 洗掘された溪流幅の計測作業



● 周辺住民からの情報提供