



木与防災

災害時等に信頼性の高い
道路交通サービスを提供



平成23年通行止め状況



S55年土砂崩壊の状況




国道191号木与地区の災害状況

▼災害等による通行止め履歴(H20~H29)

発生年度	件数	概要	全面通行止め時間
H21	1	事前通行規制	47時間 (2.0日)
H22	1	土砂流出	153時間 (6.4日)
H23	3	事前通行規制	187時間 (7.8日)
H24	1	事前通行規制	9時間 (0.4日)
H25	2	事前通行規制	35時間 (1.5日)
H26	1	事前通行規制	16時間 (0.7日)
合計	9	-	約447時間 (約19日)

▼通行止め発生時迂回ルートと所要時間



※所要時間はH27年度全国道路・街路交通情勢調査 昼間12時間平均旅行速度をもとに算出 ※木与防災区間の旅行速度は80km/hを適用