

R5.7.20 苫田ダム 安全利用点検を実施しました

階段護岸の玉石がぐらついていた



ぐらついていた玉石を撤去

路肩の法面が崩れていた



コーン柵と路肩注意表示を設置

広場に玉石が積まれていた



コーン柵と立入禁止表示を設置

園路の路肩がわかりにくい



コーンと路肩注意表示を設置

奥津湖周辺を安全に利用していただくための安全利用点検を今年も実施しました。
「NPO法人てっちりこ」、「鏡野町役場」のご協力の下、当管理所職員も含め13名で点検し、応急対策を全て実施しました。今後、補修・安全対策を実施予定です。

