

# R6.4.22 奥津湖周辺 安全利用点検を実施しました

看板の注意表示が剥がれていた



路肩がわかりにくく危険



川縁がわかりにくく危険



転落防止柵が傾いていた



注意表示を再設置



コーンと路肩注意表示を設置



立入禁止柵・表示を設置



傾きを直し注意表示を設置

奥津湖周辺を安全に利用していただくための安全利用点検を今年も実施しました。  
「鏡野町役場」、「(一社)鏡野観光局」のご協力の下、当管理所職員も含め14名で点検し、  
その後応急対策も実施しました。今後、補修・安全対策を実施予定です。

