

平成24年3月1日

お知らせ

資料提供先 鳥取県政記者会
鳥取市政記者クラブ

今冬、大型車のタイヤチェーン装着指導を実施しました。
～タイヤチェーン装着指導中はスタック車両なし～

今冬、鳥取道をはじめ管内各所で冬用タイヤ等の装着啓発や装着指導を実施しています。こうした対応により、冬用タイヤの装着率は高くなっています。(1月24日に国道9号(上り)浜村東交差点(鳥取市気高町)で実施した大型車の冬用タイヤ装着指導では、冬用タイヤ装着率100%。)

今回、スタック(スリップによる走行不能)発生防止のため、特に国道9号と国道53号のスタック多発箇所において、大型車を対象としたタイヤチェーン装着指導を実施しました。

指導実施中はスタックの発生はなく、交通障害を未然に防ぐ等の効果がありました。

【 実施日時及び実施箇所 】(詳細は別紙)

- 平成24年2月2日(木) 13時05分～17時45分
国道9号(上り方向) 鳥取市気高町浜村 浜村東交差点
国道9号(下り方向) 鳥取市白兔 道の駅入口交差点
- 平成24年2月9日(木) 7時00分～9時00分
国道9号(上り方向) 鳥取市気高町浜村 浜村東交差点
国道9号(下り方向) 鳥取市白兔 道の駅入口交差点
- 平成24年2月18日(土) 8時30分～11時30分
国道53号(上り方向) 智頭町山根 山根PA

なお、特に国道9号においては、今回タイヤチェーン装着指導実施の際に一時的に交通規制を実施するため渋滞が発生しています。

これは、スタック車両等による長時間の交通障害を未然に防ぐためですので、ドライバーの皆様にはご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

TEL 0857-22-8435 (代表)

副所長(道路) 角田 真一

【担当】 道路管理第一課長 小池 健三

鳥取河川国道事務所ホームページアドレス

<http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>

タイヤチェーン装着指導実施状況

(当日チェーン装着車以外の大型車対象)

日時	路線	箇所	実施結果			備考
			装着指導 台数	うち装着 実施台数	実施率	
2月2日(木) 13:05~17:45	国道9道 (上り方向)	浜村東交差点 (鳥取市気高町浜村)	79	4	5.1%	※指導車両は全てスタッドレス装着
	国道9道 (下り方向)	道の駅入口交差点 (鳥取市白兔)	30	10	33.3%	※指導車両は全てスタッドレス装着
2月9日(木) 7:00~9:00	国道9道 (上り方向)	浜村東交差点 (鳥取市気高町浜村)	49	7	14.3%	※指導車両は全てスタッドレス装着
	国道9道 (下り方向)	道の駅入口交差点 (鳥取市白兔)	62	6	9.7%	※指導車両は全てスタッドレス装着
2月18日(土) 8:30~11:30	国道53道 (上り方向)	山根PA (智頭町山根)	18	3	16.7%	※指導車両は全てスタッドレス装着
計			238	30	12.6%	

【参考】


国道9号での冬用タイヤ装着指導の結果

- ・実施日時 平成24年1月24日(火) 9:00~10:00
- ・実施場所 国道9号(上り方向)鳥取市気高町浜村 浜村東交差点
- ・実施結果 (大型車のみを対象に実施)

装着指導 台数	装着の状況			冬用タイヤ 装着率
	冬用タイヤ	タイヤチェーン	普通タイヤ	
75	75	0	0	100%

平成24年2月2日 国道9号の状況


○当日の気象状況



※浜村車線絞り込対応

鳥取市気高町浜村の日光坂西側は、上り線(鳥取方向)が登坂の途中で2車線から1車線に絞り込まれているため、渋滞時は割り込みによる車両の一時停止が生じ、積雪時には大型車のスタックが発生することから、その予防策として、事前に登坂の手前で1車線に絞り込みを実施している。

○当日のスタック状況(白兔～浜村間)



○大型車チェーン装着指導の状況(白兔～浜村間)

・実施日時	平成24年2月2日(木)13時05分～17時45分
・実施場所	①国道9号上り方向 鳥取市気高町浜村 浜村東交差点 ②国道9号下り方向 鳥取市白兔 道の駅入口交差点
・実施結果	①浜村東交差点 指導車両 79台 内チェーン装着実施車両 4台 ②道の駅入口交差点 指導車両 30台 内チェーン装着実施車両 10台

①浜村東交差点実施状況(上り渋滞:最大約2.0km)




②道の駅入口交差点実施状況(下り渋滞:最大約2.4km)



平成24年2月9日 国道9号の状況

○当日の気象状況

鳥取市内(湖山) AM)降雪量・気温



○大型車チェーン装着指導の状況(白兔～浜村間)

- ・実施日時 平成24年2月9日(木)7時00分～9時00分
- ・実施場所 ①国道9号上り方向 鳥取市気高町浜村 浜村東交差点
②国道9号下り方向 鳥取市白兔 道の駅入口交差点
- ・実施結果 ①浜村東交差点 指導車両 49台 内チェーン装着実施車両 7台
②道の駅入口交差点 指導車両 62台 内チェーン装着実施車両 6台

①浜村東交差点実施状況



②道の駅入口交差点実施状況



・タイヤチェーン装着指導による渋滞状況

①浜村東交差点実施状況(上り渋滞:最大約1.5km)




②道の駅入口交差点実施状況(下り渋滞:最大約1.1km)



平成24年2月18日 国道53号(黒尾峠)の状況

○当日の気象状況



・国道53号黒尾峠 チェーン装着指導開始直後路面状況



○大型車チェーン装着指導の状況(智頭町山根PA)

- ・実施日時 平成24年2月18日(土)8時30分～11時30分
- ・実施場所 国道53号上り方向 智頭町山根 山根PA
- ・実施結果 指導車両 18台 内チェーン装着実施車両 3台

山根PA実施状況(渋滞なし)



タイヤチェーン装着実施状況

