



■ナンバー別発生状況

全30件のうち、15件のナンバーを確認

ナンバー確認分のうち現地でタイヤが確認できた14件



九州ナンバーの方が9件（60%）、特に九州ナンバーの大型車の方が7件（47%）と多くみられました。
 また確認できる限りでは、九州ナンバーの方は全てノーマルタイヤ（チェーン未装着）でした。
 山口県へお越しの際は、積雪・凍結への備えをお願いします。

現地でナンバープレートとタイヤを確認した状況



※上記のタイヤは、いずれもノーマルタイヤです。