

【中国地整】TEC-FORCEの活動状況 (R6.1.26)



■北陸地整へ1月4日より、TEC-FORCEを派遣して災害対応を実施
先遣班、被災状況調査班、現地支援班、水道支援班を派遣中

「TEC-FORCE派遣状況」
1月26日(金) 13班・46名
のべ933人・日 (1/4~1/26)

「TEC-FORCE派遣状況一覧」

班名	詳細	人数	派遣先	派遣日
先遣班		5	北陸地整	1/5~
被災状況調査班	道路班①	4	輪島市	1/7~
	道路班②	4	輪島市	1/9~
	道路班③	4	輪島市	1/9~
	道路班④	4	輪島市	1/9~
	道路班⑤	4	輪島市	1/7~
	道路班⑥	4	能登町	1/7~
	砂防班①	4	能登町	1/9~
	砂防班②	4	能登町	1/9~
	砂防班③	4	能登町	1/9~
現地支援班	給水支援 待機支援車 対策本部車	3	輪島市 能登町	1/4~
	水道支援班	2	志賀町	1/8~

※交代による重複を除く

活動場所

輪島市
被災状況調査班：道路班①~⑤

輪島港
対策本部車②
待機支援車①・③

能登町
被災状況調査班：砂防班①~③
道路班⑥

能登消防署 宇出津分署
対策本部車①・③
待機支援車②

志賀町
水道支援班

富山防災センター
現地支援班：給水機能付き散水車①
遠隔操縦装置ロボQS
北陸地整に引渡済み

位置図

先遣班：北陸地整 災対本部

被災状況調査班、現地支援班
水道支援班

出典：国土地理院地図

【中国地整】TEC-FORCEの活動状況（R6.1.26）



■ 北陸地整へ1月4日より、TEC-FORCEを派遣して災害対応を実施
先遣班、被災状況調査班、現地支援班、水道支援班を派遣中

《TEC-FORCE派遣状況》

1月26日（金）13班・46名
のべ933人・日（1/4～1/26）



被災状況調査（能登町 砂防班）



被災状況調査（輪島市 道路班）



被災状況調査（輪島市 道路班）



手交式の様子（能登町役場 砂防班）

TEC隊員現場からの声

- ・気温が低く、凍結していました。注意しながら調査しています。
- ・砂防班の手交式では調査結果を熱心に聞いて頂きました。

・甚大な被害を目の前に水道や道路の重要さを改めて感じました。

帰還したTEC隊員からの声