

横断歩道橋 個別施設計画
2021年度版

中国地方整備局 道路保全企画G

目 次

1. 横断歩道橋の現状と課題	1
1) 横断歩道橋の施設数	1
2) 建設年次毎の横断歩道橋の施設数	2
2. メンテナンスサイクルの基本的考え方	2
1) 定期点検	2
2) 診断	3
3) 措置	4
4) 記録	4
5) 個別施設計画	4
3. 対策の基本方針	4
4. 横断歩道橋の状態	5
1) 令和2年度(2020)点検結果	5
2) 直近5年間(平成28～令和2年度)点検結果	7
3) 変状の事例	8
4) 修繕の実施	8
5. 個別施設計画(2021版)の概要	9

別添①：中国地方整備局横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和3年度)

1. 横断歩道橋の現状と課題

中国地方整備局が管理する横断歩道橋の数は、令和3年4月1日現在 233 施設あり、建設後の平均経過年数は約 43 年となります。

また、建設後 50 年を超えるものの割合は、現在、約 52%であるが、10 年後には約 73%、20 年後には約 81%となり、高齢化が急速に進んでいく状況となっています。

地整管内の横断歩道橋においても、主桁・横桁等の鋼部材へ「塗装の劣化」や「腐食」等の変状が確認され、定期点検による確実な状況把握(早期発見)、点検結果に基づく確実な対策(早期補修)が必要となっています。

施設事例写真



1) 横断歩道橋の施設数

中国地方整備局では、令和3年4月1日現在で233施設の横断歩道橋を管理しています。

県・政令市別横断歩道橋施設数

県(政令市)名	箇所数
兵庫県	0
鳥取県	20
島根県	38
岡山県	36
広島県	38
山口県	47
岡山市	24
広島市	30
計	233


路線別横断歩道橋施設数

路線名	箇所数
国道2号	87
国道9号	52
国道29号	1
国道30号	9
国道31号	7
国道53号	22
国道54号	17
国道180号	14
国道185号	5
国道188号	7
国道190号	7
国道191号	5
国道317号	0
国道373号	0
国道375号	0
姫路鳥取線	0
尾道松江線	0
合計	233

2) 建設年次毎の横断歩道橋の施設数

中国地方整備局が管理する横断歩道橋を建設年次でみると、高度経済成長期に建設のピークがあり、全体の約6割にあたる141施設が建設されています。


建設年次毎の施設数の推移



2. メンテナンスサイクルの基本的な考え方

トンネルの老朽化対策を確実に進めるため、点検→診断→措置→記録→(次の点検)のメンテナンスサイクルを構築します。

また、点検・診断などの記録を反映させた「個別施設計画」を策定します。



1) 定期点検

- (1) 定期点検は、「歩道橋定期点検要領(国土交通省 道路局 国道・防災課 H31.2)」に基づき、5年に1回の頻度で、近接目視等により実施することを基本とします。
- (2) 初回点検は、原則、施設の供用開始後1年から2年の間に実施します。

横断歩道橋点検状況



点検は、近接目視に加え必要に応じて触診や打音等の非破壊検査を実施します。
また、施設に添架されている照明等附属物本体や取付金具類の点検も実施します。

2) 診断

定期点検では、横断歩道橋の部材及び施設毎に、4段階の区分で健全性の診断を行います。

健全性の診断

診断区分	状 態
I：健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II：予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III：早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV：緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

また、施設の変状毎に下表の対策区分の判定を行います。

対策区分の判定

対策区分	定 義	診断区分
A	変状が認められないか、変状が軽微で補修を行う必要がない	I
B	状況に応じて補修を行う必要がある	
C 1	予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある	II
C 2	安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある	III
E 1	安全性の観点から、緊急対応の必要がある	IV
E 2	その他、緊急対応の必要がある	
M	維持工事に対応する必要がある	II
S 1	詳細調査の必要がある	—
S 2	追跡調査の必要がある	—

3) 措置

診断結果に基づき、道路の効率的な維持及び修繕が行えるよう措置を講じます。

4) 記録


メンテナンスサイクルを確実に実施するために、定期点検及び診断結果、並びに措置内容等を記録し蓄積していきます。

5) 個別施設計画

「横断歩道橋個別施設計画」は、供用中の施設を対象とし、計画期間は5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかになるように10年間としています。

なお、定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては、毎年見直し（フォローアップ）を実施します。

点検計画のイメージ



3. 対策の基本方針

対策区分に基づき、道路の効率的な維持及び修繕が行えるよう、下表の措置を講じることが基本とします。また、対策の優先順位は損傷度や路線の重要度などを総合的に判断します。

対策区分	措 置
B	状況に応じて補修
C 1	損傷発見後、4年以内(次回定期点検まで)に本対策を実施
C 2	
E 1	応急対策を行った上で、損傷発見後、1～2年以内に本対策を実施
E 2	
M	遅くとも次年度までに措置
S 1	必要となる詳細調査を次年度までにまでに実施し、対策区分の再判定を行ったうえで、その判定区分に応じた措置を講じる
S 2	計画的に追跡調査を実施し、対策区分の再判定が可能と判断された段階で再判定を行ったうえで、その判定区分に応じた措置を講じる


4. 横断歩道橋の状態

1) 令和2年度点検結果

令和2年度は28施設について定期点検を実施し、結果は以下のとおりです。

- ・判定区分Ⅳ（緊急に対策が必要） 該当なし
- ・判定区分Ⅲ（早期に対策が必要） 2施設（約 7 %）
- ・判定区分Ⅱ（計画的対策が必要） 12施設（約 43 %）
- ・判定区分Ⅰ（健全） 14施設（約 50 %）

令和2年度点検における判定区分



診 断 区 分	
Ⅰ	健全
Ⅱ	予防保全段階：監視を必要とする状態
Ⅲ	早期措置段階
Ⅳ	緊急措置段階

令和2年度 横断歩道橋点検結果

No	施設名(フリガナ)	路線名	完成年次 (西暦)	延長 (m)	管理事務所名	行政区域		判定	
						都道府県	市町村名		
1	車尾横断歩道橋	クルマオモリホトウキョウ	一般国道9号	1968	16.7	倉吉河川国道事務所	鳥取県	米子市	Ⅱ
2	米川横断陸橋	コメガワオウダノホトウキョウ	一般国道9号	1981	68.5	倉吉河川国道事務所	鳥取県	米子市	Ⅰ
3	西福原横断歩道橋	ニシフクラオウダノホトウキョウ	一般国道9号	2011	34.3	倉吉河川国道事務所	鳥取県	米子市	Ⅰ
4	深浦横断歩道橋	フカウラオウダノホトウキョウ	一般国道9号	1971	14.9	倉吉河川国道事務所	鳥取県	米子市	Ⅱ
5	西村横断歩道橋	ニムラオウダノホトウキョウ	一般国道9号	1979	23.3	浜田河川国道事務所	島根県	浜田市	Ⅰ
6	二軒屋横断歩道橋	ニケンヤオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1992	16.6	岡山国道事務所	岡山県	備前市	Ⅰ
7	一本松横断歩道橋	イツホノマツオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1983	27.8	岡山国道事務所	岡山県	備前市	Ⅰ
8	東片上横断歩道橋	ヒガシカタミオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1969	15.3	岡山国道事務所	岡山県	備前市	Ⅰ
9	片上横断歩道橋	カタガミオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1973	18.4	岡山国道事務所	岡山県	備前市	Ⅰ
10	伊部横断歩道橋-1	イハノオウダノホトウキョウ-1	一般国道2号	1983	18.6	岡山国道事務所	岡山県	備前市	Ⅰ
11	伊部横断歩道橋-2	イハノオウダノホトウキョウ-2	一般国道2号	1965	16.7	岡山国道事務所	岡山県	備前市	Ⅱ
12	香登横断歩道橋	カガトオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1965	19.0	岡山国道事務所	岡山県	備前市	Ⅱ
13	福富横断歩道橋	フクミオウダノホトウキョウ	一般国道2号	2007	87.6	岡山国道事務所	岡山県	岡山市	Ⅰ
14	岡南横断歩道橋	オウナンオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1985	42.0	岡山国道事務所	岡山県	岡山市	Ⅱ
15	無津横断歩道橋	ムツオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1973	30.0	岡山国道事務所	岡山県	早島町	Ⅱ
16	金光横断歩道橋	コンコウオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1968	20.4	岡山国道事務所	岡山県	浅口市	Ⅱ
17	鴨方横断歩道橋(鴨方町六条院横断歩道橋)	カガタオウダノホトウキョウ(カガタチヨウインオウダノホトウキョウ)	一般国道2号	1968	19.4	岡山国道事務所	岡山県	浅口市	Ⅱ
18	定月横断歩道橋(鴨方町六条院中横断歩道橋)	サダツキオウダノホトウキョウ(カガタチヨウインナカオウダノホトウキョウ)	一般国道2号	1973	50.0	岡山国道事務所	岡山県	浅口市	Ⅲ
19	手際横断歩道橋	テギワオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1969	21.8	岡山国道事務所	岡山県	里庄町	Ⅰ
20	新庄横断歩道橋	シンジヨウオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1977	17.7	岡山国道事務所	岡山県	里庄町	Ⅰ
21	川南横断歩道橋	カワミナミオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1969	18.4	岡山国道事務所	岡山県	里庄町	Ⅱ
22	浜中横断歩道橋	ハマナカオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1975	19.5	岡山国道事務所	岡山県	里庄町	Ⅱ
23	富岡横断歩道橋	トミオカオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1968	16.9	岡山国道事務所	岡山県	笠岡市	Ⅱ
24	住吉横断歩道橋	スミヨシオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1975	18.2	岡山国道事務所	岡山県	笠岡市	Ⅱ
25	笠岡横断歩道橋	カサオカオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1968	16.4	岡山国道事務所	岡山県	笠岡市	Ⅰ
26	生江浜横断歩道橋	オウハマオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1968	13.9	岡山国道事務所	岡山県	笠岡市	Ⅱ
27	赤坂東歩道橋	アカサカヒガシホトウキョウ	一般国道2号	1996	64.6	福山河川国道事務所	広島県	福山市	Ⅲ
28	木原横断歩道橋	キハラオウダノホトウキョウ	一般国道2号	1969	16.5	福山河川国道事務所	広島県	三原市	Ⅰ

2) 直近5年間（平成28年～令和2年度）点検結果


平成28～令和2年度に実施した232施設の点検結果は以下のとおりです。

- ・判定区分Ⅳ（緊急に対策が必要） 該当なし
- ・判定区分Ⅲ（早期に対策が必要） 38施設（約16%）
- ・判定区分Ⅱ（計画的対策が必要） 84施設（約36%）
- ・判定区分Ⅰ（健全） 110施設（約48%）

※各施設の直近の点検結果を集計

※1施設は、2019年に架替を行ったため点検未実施

平成28～令和2年度点検における判定区分



診 断 区 分	
Ⅰ	健全
Ⅱ	予防保全段階：監視を必要とする状態
Ⅲ	早期措置段階
Ⅳ	緊急措置段階

3) 変状の事例

令和2年度までの点検で、以下に示すような変状が確認されています。

①主桁部の腐食(防食機能の劣化)



②横桁部の腐食(防食機能の劣化)



③床版部デッキプレートの腐食



④床版部の漏水



⑤階段蹴上げ部の腐食



⑥排水樋部の腐食



4) 修繕の実施

対策の優先順位は点検結果に基づく損傷度や路線の重要度などを総合的に判断し、補修・補強に取り組んでいます。

なお、対策方法は、変状の状況を十分に把握し選定するとともに、その範囲・規模については、対策を満足する範囲で経済性を考慮し決定します。

5. 個別施設計画（2021 版）の概要

個別施設の、定期点検と修繕の予定時期は以下のとおりです。

なお、本計画は、今後実施する定期点検結果に基づき毎年度見直しを行います。

1) 定期点検計画

定期点検は、5 年に 1 回の頻度で実施する予定です。

	定期点検(横断歩道橋数)									
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
点検計画		25	7	104	97	20	28	37	71	74

2) 修繕計画

修繕計画は、次表のとおりです。

定期点検で診断区分「Ⅲ」以上と判定された施設は、次回点検までに本対策を行う予定です。

	修繕計画(横断歩道橋数)									
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
修繕計画					3	12	15	11	46	17

※修繕計画は予算措置状況等に応じて見直すことがあります。

中国地方整備局 横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和3年度)

※1 判定区分 I：健全、II：予防保全段階、III：早期措置段階、IV：緊急措置段階

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

No	施設名		路線名	完成年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	R2年度までの実績		点検計画〔○〕・修繕計画〔●〕										R3年度以降の予定		1回目点検			
	横断歩道橋名称	アスファ								点検結果		主な措置内容	H26	H27	H28	H29	H30	R1 (H31)	R2 (H32)	R3 (H33)	R4 (H34)	R5 (H35)	※2 講ずる 措置の内容	点検結果			
										点検年度	横断歩道橋の 点検状況													点検年度	横断歩道橋等の 点検状況		
1	新井歩道橋	ニイホウダウキョウ	国道9号	2001	16.5	1.5	鳥取河川国道事務所	鳥取県	岩美町	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I		
2	白兎横断歩道橋	ハクオウダシホウダウキョウ	国道9号	2007	23.8	2.0	鳥取河川国道事務所	鳥取県	鳥取市	平成29年度	Ⅱ					○						○	塗装塗装工	H29年度	Ⅱ		
3	西大路横断歩道橋	ニシオホロウダシホウダウキョウ	国道29号	2010	28.9	2.0	鳥取河川国道事務所	鳥取県	鳥取市	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I		
4	用瀬横断歩道橋	モチガセウダシホウダウキョウ	国道53号	1970	20.1	1.5	鳥取河川国道事務所	鳥取県	鳥取市	平成29年度	Ⅱ					○						○	塗装塗装工、 断面修復工	H29年度	Ⅱ		
5	今在家歩道橋	イマザイケホウダウキョウ	国道53号	2000	24.3	2.3	鳥取河川国道事務所	鳥取県	鳥取市	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I		
6	片山横断歩道橋	カタヤマウダシホウダウキョウ	国道53号	2000	15.0	2.3	鳥取河川国道事務所	鳥取県	鳥取市	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I		
7	円通寺横断歩道橋	エンツウジウダシホウダウキョウ	国道53号	1995	14.0	2.1	鳥取河川国道事務所	鳥取県	鳥取市	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I		
8	東町横断歩道橋	ヒガシマチウダシホウダウキョウ	国道53号	1969	15.9	1.5	鳥取河川国道事務所	鳥取県	鳥取市	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I		
9	青葉町横断歩道橋	アヲハチウダシホウダウキョウ	国道53号	1969	22.8	1.5	鳥取河川国道事務所	鳥取県	鳥取市	平成29年度	Ⅲ					○					●	○	当板補修工、支承補修工、塗装塗装工	H29年度	Ⅲ		
10	丸山横断歩道橋	マルヤマウダシホウダウキョウ	国道53号	1973	46.4	1.5	鳥取河川国道事務所	鳥取県	鳥取市	平成29年度	Ⅲ					○						●	○	橋脚補修工、当板補修工、塗装塗装工	H29年度	Ⅲ	
11	八橋横断歩道橋	ヤハセウダシホウダウキョウ	国道9号	1970	25.0	1.5	倉吉河川国道事務所	鳥取県	琴浦町	平成30年度	Ⅲ						○						●	○	当板補修工、 塗装塗装工	H30年度	Ⅲ
12	緒松横断歩道橋	ウエマツウダシホウダウキョウ	国道9号	2011	17.8	1.5	倉吉河川国道事務所	鳥取県	大山町	平成28年度	I					○						○	—	H28年度	I		
13	塩津横断歩道橋	シオツウダシホウダウキョウ	国道9号	1978	22.5	2.0	倉吉河川国道事務所	鳥取県	大山町	平成30年度	Ⅲ						○						●	○	当板補修工、塗装塗装工、伸縮装置取替え	H30年度	Ⅲ
14	中尾横断歩道橋	ナカオウダシホウダウキョウ	国道9号	1973	17.8	2.0	倉吉河川国道事務所	鳥取県	大山町	平成28年度	I						○					○	—	H28年度	I		
15	富長横断歩道橋	トミナガウダシホウダウキョウ	国道9号	1970	37.2	1.5	倉吉河川国道事務所	鳥取県	大山町	平成29年度	Ⅲ						○						●	○	当板補修工、 塗装塗装工	H29年度	Ⅲ
16	淀江横断歩道橋	ヨドエウダシホウダウキョウ	国道9号	1969	37.3	1.5	倉吉河川国道事務所	鳥取県	米子市	平成29年度	Ⅲ						○							R3撤去予定	H29年度	Ⅲ	
17	串尾横断歩道橋	ウスモウダシホウダウキョウ	国道9号	1968	16.7	1.5	倉吉河川国道事務所	鳥取県	米子市	令和2年度	Ⅱ					○		●	○			●	塗装塗装、断面修復工、橋面防水工、橋面舗装工	H27年度	Ⅱ		
18	米川横断陸橋	メカワウダシホウダウキョウ	国道9号	1981	68.5	3.0	倉吉河川国道事務所	鳥取県	米子市	令和2年度	I					○			○					—	H27年度	I	
19	西福原横断歩道橋	ニシフクラウダシホウダウキョウ	国道9号	2011	34.3	2.0	倉吉河川国道事務所	鳥取県	米子市	令和2年度	I					○			○					—	H27年度	I	
20	深浦横断歩道橋	フカウラウダシホウダウキョウ	国道9号	1971	14.9	1.5	倉吉河川国道事務所	鳥取県	米子市	令和2年度	Ⅱ						○		●	○				塗装塗装工、橋面防水工、高欄取替工	H28年度	Ⅱ	
21	鳥田横断歩道橋	シマダウダシホウダウキョウ	国道9号	1973	14.4	1.5	松江国道事務所	鳥根県	安来市	平成30年度	Ⅲ						○					●	○	当板補修工、 塗装塗装工	H30年度	Ⅲ	
22	荒島横断歩道橋	アラシマウダシホウダウキョウ	国道9号	1967	19.5	1.5	松江国道事務所	鳥根県	安来市	平成29年度	I						○					○	—	H29年度	I		
23	揖屋横断歩道橋	イヤウダシホウダウキョウ	国道9号	1972	22.6	1.5	松江国道事務所	鳥根県	松江市	平成30年度	Ⅲ	橋面舗装、当板補修、 塗装塗装替え					○	●				○	措置済	H30年度	Ⅲ		
24	東出雲横断歩道橋	ヒガシイズモウダシホウダウキョウ	国道9号	2010	96.5	2.1	松江国道事務所	鳥根県	松江市	平成29年度	I						○					○	—	H29年度	I		
25	出雲郡横断歩道橋	アヅマエウダシホウダウキョウ	国道9号	1969	14.7	1.5	松江国道事務所	鳥根県	松江市	平成29年度	I						○					○	—	H29年度	I		
26	竹矢横断歩道橋	タケヤウダシホウダウキョウ	国道9号	1967	13.9	1.5	松江国道事務所	鳥根県	松江市	平成30年度	Ⅱ						○					●	○	FRPシート補修	H30年度	Ⅱ	
27	矢田横断歩道橋	ヤダウダシホウダウキョウ	国道9号	1980	17.8	2.0	松江国道事務所	鳥根県	松江市	平成29年度	Ⅱ	塗装塗装工、舗装工、目隠し版補修					○		●			○	措置済	H29年度	Ⅱ		
28	東津田横断歩道橋	ヒガシツタウダシホウダウキョウ	国道9号	1967	11.6	1.5	松江国道事務所	鳥根県	松江市	平成30年度	Ⅱ						○					●	○	当板補修工、 塗装塗装工	H30年度	Ⅱ	
29	津田横断歩道橋	ツタウダシホウダウキョウ	国道9号	1973	22.6	1.5	松江国道事務所	鳥根県	松江市	平成30年度	Ⅱ	FRPシート補修、 塗装塗装工					○	●					○	措置済	H30年度	Ⅱ	
30	直江歩道橋	ナオエホウダウキョウ	国道9号	1968	16.8	1.5	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I	
31	神門横断歩道橋	カシムダシホウダウキョウ	国道9号	1974	16.3	1.5	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	Ⅲ						○				●		○	当板補修工、 塗装塗装工	H30年度	Ⅲ	
32	神西横断歩道橋	シンザイウダシホウダウキョウ	国道9号	1981	15.0	1.5	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	Ⅱ						○					●	○	アンカーボルト交換 塗装塗装工	H30年度	Ⅱ	
33	差海横断歩道橋	サミウダシホウダウキョウ	国道9号	1992	20.6	2.1	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I	
34	湖陵横断歩道橋	コウラクウダシホウダウキョウ	国道9号	1973	14.8	1.5	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	Ⅲ						○			●		○	当板補修工、 塗装塗装工	H30年度	Ⅲ		
35	大池歩道橋	オオイケホウダウキョウ	国道9号	1985	16.7	2.0	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	Ⅱ						○					●	○	当板補修工、 塗装塗装工	H30年度	Ⅱ	
36	久村歩道橋	クムラホウダウキョウ	国道9号	1984	19.8	2.0	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	Ⅱ						○					●	○	FRPシート補修	H30年度	Ⅱ	
37	小田横断歩道橋	オダウダシホウダウキョウ	国道9号	2004	20.3	2.5	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I	
38	多伎第1歩道橋	タギダイホウダウキョウ	国道9号	1981	21.5	2.0	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	Ⅲ						○				●		○	ボルト交換、塗装塗装工	H30年度	Ⅲ	
39	雲境歩道橋	ウンキョウホウダウキョウ	国道9号	1983	19.1	2.0	松江国道事務所	鳥根県	出雲市	平成30年度	Ⅲ						○				●		○	当板補修工、 塗装塗装工	H30年度	Ⅲ	
40	大田歩道橋	オオダホウダウキョウ	国道9号	1996	29.5	2.1	松江国道事務所	鳥根県	大田市	平成30年度	Ⅱ						○					●	○	当板補修工、塗装塗装工、橋面舗装工	H30年度	Ⅱ	

中国地方整備局 横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和3年度)

※1 判定区分 I：健全、Ⅱ：予防保全段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

No	施設名		路線名	完成年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	R2年度までの実績		点検計画【○】・修繕計画【●】										R3年度以降の予定	1注目点検						
	横断歩道橋の 点検状況	主な措置内容								H26	H27	H28	H29	H30	R1 (H31)	R2 (H32)	R3 (H33)	R4 (H34)	R5 (H35)	※2 講ずる 措置の内容	点検結果								
																					点検年度		点検結果						
41	仁万横断歩道橋	ニマウダシホトウキョウ	国道9号	1977	22.5	1.5	松江国道事務所	鳥根県	大田市	平成30年度	I								○						○	—	H30年度	I	
42	湯里横断歩道橋	ユサリウダシホトウキョウ	国道9号	1982	21.8	1.5	松江国道事務所	鳥根県	大田市	平成30年度	I								○						○	—	H30年度	I	
43	福光歩道橋	フクミツホウダシホトウキョウ	国道9号	1968	14.8	1.5	松江国道事務所	鳥根県	大田市	平成30年度	I								○						○	—	H30年度	I	
44	掛合横断歩道橋	カキヤウダシホトウキョウ	国道54号	1974	15.6	1.5	松江国道事務所	鳥根県	雲南市	平成30年度	Ⅲ								○					●	○	当板補修工、塗装 替工、橋面舗装	H30年度	Ⅲ	
45	三刀屋横断歩道橋	ミヤウダシホトウキョウ	国道54号	1972	14.3	1.5	松江国道事務所	鳥根県	雲南市	平成30年度	I								○						○	—	H30年度	I	
46	斐伊横断歩道橋	ヒイウダシホトウキョウ	国道54号	1980	27.1	2.0	松江国道事務所	鳥根県	雲南市	平成30年度	Ⅲ								○					●	○	当板補修工、 塗装差替工	H30年度	Ⅲ	
47	江津横断歩道橋	ゴウツウダシホトウキョウ	国道9号	1967	19.8	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	江津市	平成30年度	Ⅱ								○					●○	当板補修工、 支承防錆工	H30年度	Ⅱ		
48	嘉久志横断歩道橋	カクシウダシホトウキョウ	国道9号	1972	12.3	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	江津市	平成30年度	I								○						○	—	H30年度	I	
49	敬川横断歩道橋	ウヤカワウダシホトウキョウ	国道9号	1993	17.3	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	江津市	平成30年度	Ⅲ								○					●	○	当板補修工、支承防 錆工、舗装工	H30年度	Ⅲ	
50	浅井横断歩道橋	アサイウダシホトウキョウ	国道9号	1968	15.4	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	浜田市	平成30年度	Ⅱ								○						○	橋脚補修工、 アンカーボルト補修 工	H30年度	Ⅱ	
51	原井横断歩道橋	ハラウダシホトウキョウ	国道9号	1967	28.6	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	浜田市	平成30年度	Ⅱ								○						○	当板補修工、舗装 工、排水管補修工	H30年度	Ⅱ	
52	熱田横断歩道橋	アツタウダシホトウキョウ	国道9号	1974	16.4	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	浜田市	平成30年度	Ⅱ								○						○	架替(文差点改良事 業)	H30年度	Ⅱ	
53	日御横断歩道橋	ヒナウダシホトウキョウ	国道9号	1994	26.9	2.1	浜田河川国道事務所	鳥根県	浜田市	平成29年度	Ⅱ								○					○		鋼桁補修工、橋梁 塗装工、支承補修工	H29年度	Ⅱ	
54	カ石横断歩道橋	カシイシウダシホトウキョウ	国道9号	1994	36.9	2.1	浜田河川国道事務所	鳥根県	浜田市	平成29年度	I								○					○		—	H29年度	I	
55	西村横断歩道橋	ニシムラウダシホトウキョウ	国道9号	1979	23.3	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	浜田市	令和2年度	I								○					●○		—	H29年度	Ⅱ	
56	津田横断歩道橋	ツタウダシホトウキョウ	国道9号	1989	22.5	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	益田市	平成29年度	Ⅱ								○						○	鋼桁補修工、橋梁 塗装工、支承補修工	H29年度	Ⅱ	
57	青原横断歩道橋	アヲハラウダシホトウキョウ	国道9号	1975	16.3	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	津和野町	平成29年度	Ⅱ			塗装差替工、橋台 取付部補修工					○				●		○	措置済	H29年度	Ⅱ	
58	鎌手横断歩道橋	カマテウダシホトウキョウ	国道9号	1968	24.2	1.5	浜田河川国道事務所	鳥根県	益田市	平成29年度	Ⅲ			塗装差替工、当板 補修工、支承補修 工					○				●		○	措置済	H29年度	Ⅲ	
59	二軒屋横断歩道橋	ニケンヤウダシホトウキョウ	国道2号	1992	16.6	1.5	岡山国道事務所	岡山県	備前市	令和2年度	I								○					●○		—	H27年度	Ⅱ	
60	一本松横断歩道橋	イツボンマツウダシホトウキョウ	国道2号	1983	27.8	1.5	岡山国道事務所	岡山県	備前市	令和2年度	I								○					●○		—	H27年度	Ⅱ	
61	東片上横断歩道橋	ヒガシカミウダシホトウキョウ	国道2号	1969	15.3	1.5	岡山国道事務所	岡山県	備前市	令和2年度	I								○					●○		—	H27年度	Ⅱ	
62	片上横断歩道橋	カミウダシホトウキョウ	国道2号	1973	18.4	1.5	岡山国道事務所	岡山県	備前市	令和2年度	I								○					●○		—	H27年度	Ⅱ	
63	伊都横断歩道橋—1	イデウダシホトウキョウ-1	国道2号	1983	18.6	1.5	岡山国道事務所	岡山県	備前市	令和2年度	I								○					●	○	—	H27年度	Ⅲ	
64	伊都横断歩道橋—2	イデウダシホトウキョウ-2	国道2号	1965	16.7	1.5	岡山国道事務所	岡山県	備前市	令和2年度	Ⅱ								○						○	塗装差替工	H27年度	I	
65	香登横断歩道橋	カトウダシホトウキョウ	国道2号	1965	19.0	1.5	岡山国道事務所	岡山県	備前市	令和2年度	Ⅱ								○						○	塗装差替工	H27年度	I	
66	福富横断歩道橋	フクミウダシホトウキョウ	国道2号	2007	87.6	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市南区	令和2年度	I								○						○	—	H27年度	I	
67	同南横断歩道橋	ドウナンウダシホトウキョウ	国道2号	1985	42.0	2.1	岡山国道事務所	岡山県	岡山市南区	令和2年度	Ⅱ								○						○	塗装差替工 、シート補修工	H27年度	Ⅱ	
68	無津横断歩道橋	ムツウダシホトウキョウ	国道2号	1973	30.0	1.5	岡山国道事務所	岡山県	早島町	令和2年度	Ⅱ								○					○	●	塗装差替工 、シート補修工	H27年度	Ⅱ	
69	金光横断歩道橋	コンコウウダシホトウキョウ	国道2号	1968	20.4	1.5	岡山国道事務所	岡山県	浅口市	令和2年度	Ⅱ								○						○	●	塗装差替工 、シート補修工	H27年度	Ⅱ
70	鴨方横断歩道橋 (鴨方町六条院横断歩道 橋)	カモガタウダシホトウキョウ (カモガタチヨウイン)	国道2号	1968	19.4	1.5	岡山国道事務所	岡山県	浅口市	令和2年度	I								○				●	○		—	H27年度	Ⅲ	
71	定月横断歩道橋 (鴨方町六条院中横断歩道 橋)	サダツキウダシホトウキョウ (カモガタチヨウインナ カ)	国道2号	1973	50.0	1.5	岡山国道事務所	岡山県	浅口市	令和2年度	Ⅲ								○				●○		●	塗装差替工、シート 補修工	H27年度	Ⅲ	
72	手殿横断歩道橋	テギウダシホトウキョウ	国道2号	1969	21.8	1.5	岡山国道事務所	岡山県	里庄町	令和2年度	I								○				●	○		—	H27年度	Ⅱ	
73	新庄横断歩道橋	シンジウウダシホトウキョウ	国道2号	1977	17.7	1.5	岡山国道事務所	岡山県	里庄町	令和2年度	I								○				●	○		—	H27年度	Ⅱ	
74	川南横断歩道橋	カワミナウダシホトウキョウ	国道2号	1969	18.4	1.5	岡山国道事務所	岡山県	里庄町	令和2年度	Ⅱ								○				●	○	●	塗装差替	H27年度	Ⅱ	
75	浜中横断歩道橋	ハマナウダシホトウキョウ	国道2号	1975	19.5	2.0	岡山国道事務所	岡山県	里庄町	令和2年度	Ⅱ								○				●	○	●	塗装差替	H27年度	Ⅱ	
76	富岡横断歩道橋	トモウダシホトウキョウ	国道2号	1968	16.9	1.5	岡山国道事務所	岡山県	笠岡市	令和2年度	Ⅱ								○						○	塗装差替、シート補 修工	H27年度	Ⅱ	
77	住吉横断歩道橋	ズミヨウダシホトウキョウ	国道2号	1975	18.2	2.0	岡山国道事務所	岡山県	笠岡市	令和2年度	Ⅱ								○				●	○	●	塗装差替	H27年度	Ⅱ	
78	笠岡横断歩道橋	カサガウダシホトウキョウ	国道2号	1968	16.4	1.5	岡山国道事務所	岡山県	笠岡市	令和2年度	I								○				●	○		—	H27年度	Ⅲ	
79	生江浜横断歩道橋	オエハマウダシホトウキョウ	国道2号	1968	13.9	1.5	岡山国道事務所	岡山県	笠岡市	令和2年度	Ⅱ								○					●○		塗装差替工	H27年度	Ⅱ	
80	清輝横断歩道橋	セイキウウダシホトウキョウ	国道30号	1968	161.9	2.3	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	Ⅱ								○						●○	断面修復工 排水管補修工	H29年度	Ⅱ	

中国地方整備局 横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和3年度)

※1 判定区分 I：健全、II：予防保全段階、III：早期措置段階、IV：緊急措置段階

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

No	施設名		路線名	完成年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	R2年度までの実績			点検計画[○]・修繕計画[●]										R3年度以降の予定		1注目点検					
	横断歩道橋名称	アスファルト								点検結果	主な措置内容	H26	H27	H28	H29	H30	R1 (H31)	R2 (H32)	R3 (H33)	R4 (H34)	R5 (H35)	※2 講ずる 措置の内容	点検結果							
																							点検年度	横断歩道橋の 点検状況	点検年度	横断歩道橋の 点検状況				
81	清輝横断歩道橋	セキオウダンホトウキョウ	国道30号	1965	23.7	2.2	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I					
82	同輝横断歩道橋	コキオウダンホトウキョウ	国道30号	1970	19.5	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I					
83	奥田横断歩道橋－2	オウダオウダンホトウキョウ-2	国道30号	1966	23.5	2.3	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	Ⅱ					○						●○	断面修復工 排水管補修工	H29年度	Ⅱ					
84	十日市横断歩道橋 (新橋)	トウカチオウダンホトウキョウ (新橋)	国道30号	2010	119.4	2.0	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I					
85	当新田横断歩道橋 (新橋)	トウシンデンオウダンホトウキョウ (新橋)	国道30号	2012	16.5	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市南区	平成29年度	I					○						○	—	H29年度	I					
86	玉野横断歩道橋	タマノオウダンホトウキョウ	国道30号	1969	20.2	1.5	岡山国道事務所	岡山県	玉野市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
87	宇野横断歩道橋	ウノオウダンホトウキョウ	国道30号	1968	18.0	1.5	岡山国道事務所	岡山県	玉野市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
88	築港横断歩道橋	チコウオウダンホトウキョウ	国道30号	1968	17.3	1.5	岡山国道事務所	岡山県	玉野市	平成30年度	Ⅱ						○						●	○	桁補修	H30年度	Ⅱ			
89	中山下横断歩道橋	ナカサゲオウダンホトウキョウ	国道53号	1969	26.7	2.3	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	Ⅱ						○					○	●	断面修復工 排水管補修工	H29年度	Ⅱ				
90	西中山下横断歩道橋	ニシオカサゲオウダンホトウキョウ	国道53号	1969	29.9	2.3	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	Ⅱ						○					○	●	断面修復工 排水管補修工	H29年度	Ⅱ				
91	富田横断歩道橋	トミタオウダンホトウキョウ	国道53号	1966	30.4	2.0	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	Ⅱ						○					○	●	桁補修	H29年度	Ⅱ				
92	清心町横断歩道橋	セイシンチヨウオウダンホトウキョウ	国道53号	1967	69.6	2.3	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	Ⅱ						○					○	●	桁補修	H29年度	Ⅱ				
93	野々口横断歩道橋	ノノグチオウダンホトウキョウ	国道53号	2009	16.9	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	I						○					○		—	H29年度	I				
94	金川横断歩道橋	カナガワオウダンホトウキョウ	国道53号	1996	20.8	2.1	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	I						○					○		—	H29年度	I				
95	高浜横断歩道橋	タカハマオウダンホトウキョウ	国道53号	1968	15.3	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	Ⅲ						○						●○		断面修復工 塗装塗替工	H29年度	Ⅲ			
96	神目横断歩道橋	コウメオウダンホトウキョウ	国道53号	1969	15.8	1.5	岡山国道事務所	岡山県	久米南町	平成29年度	Ⅱ						○					○	●	断面修復工 排水管補修工	H29年度	Ⅱ				
97	皿横断歩道橋－2	サラオウダンホトウキョウ-2	国道53号	2005	23.6	2.0	岡山国道事務所	岡山県	津山市	平成29年度	I						○					○		—	H29年度	I				
98	昭和町横断歩道橋	ショウワチヨウオウダンホトウキョウ	国道53号	1967	15.6	1.5	岡山国道事務所	岡山県	津山市	平成29年度	I						○					○		—	H29年度	I				
99	高野横断歩道橋	タカノオウダンホトウキョウ	国道53号	1973	12.9	1.5	岡山国道事務所	岡山県	津山市	平成29年度	Ⅱ						○					○		断面修復工 排水管補修工	H29年度	Ⅱ				
100	津倉横断歩道橋	ツクラオウダンホトウキョウ	国道180号	1969	18.0	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成30年度	Ⅲ						○						●		○	桁補修工、塗装塗替	H30年度	Ⅲ		
101	三門横断歩道橋	ミカドオウダンホトウキョウ	国道180号	1967	18.3	2.3	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成30年度	Ⅱ						○						●	○	桁補修、塗装塗替	H30年度	Ⅱ			
102	巖井横断歩道橋	イワイオウダンホトウキョウ	国道180号	1969	12.8	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
103	西幸川横断歩道橋	ニシカワオウダンホトウキョウ	国道180号	1967	18.5	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
104	吉備津横断歩道橋	キビツオウダンホトウキョウ	国道180号	1968	16.0	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
105	高松横断歩道橋	タカマツオウダンホトウキョウ	国道180号	1968	13.8	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成30年度	Ⅲ						○						●		○	塗装塗替工、シート 補修工	H30年度	Ⅲ		
106	長良横断歩道橋	ナガラオウダンホトウキョウ	国道180号	2008	39.1	2.0	岡山国道事務所	岡山県	総社市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
107	南満手横断歩道橋	ミナミマデオウダンホトウキョウ	国道180号	1973	14.0	1.5	岡山国道事務所	岡山県	総社市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
108	窪木横断歩道橋	クズキオウダンホトウキョウ	国道180号	2008	26.5	2.0	岡山国道事務所	岡山県	総社市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
109	総社東横断歩道橋	ソウシャヒガシオウダンホトウキョウ	国道180号	1998	16.3	1.5	岡山国道事務所	岡山県	総社市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
110	総社横断歩道橋 (総社小学校)	ソウシャオウダンホトウキョウ (ソウシャコウガウ)	国道180号	1969	14.7	1.5	岡山国道事務所	岡山県	総社市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
111	門田横断歩道橋	モンデオウダンホトウキョウ	国道180号	1970	14.0	1.5	岡山国道事務所	岡山県	総社市	平成30年度	Ⅱ						○						●	○	桁補修、排水装置補 修、塗装塗替	H30年度	Ⅱ			
112	用之江横断歩道橋	モチノエオウダンホトウキョウ	国道2号	1977	42.6	2.0	岡山国道事務所	岡山県	笠岡市	平成30年度	Ⅱ						○						●	○	桁補修	H27年度	I			
113	原田横断歩道橋	ハラダオウダンホトウキョウ	国道53号	1968	25.6	1.5	岡山国道事務所	岡山県	美咲町	平成30年度	Ⅱ						○						○		桁補修	H30年度	Ⅱ			
114	皿横断歩道橋－1	サラオウダンホトウキョウ-1	国道53号	1969	22.8	1.5	岡山国道事務所	岡山県	津山市	平成30年度	Ⅱ						○						○		床版補修工	H30年度	Ⅱ			
115	柳津横断歩道橋	ナラブオウダンホトウキョウ	国道180号 (岡山環状道路)	2016	44.6	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
116	万歩道橋	マンホトウキョウ	国道53号	1972	19.8	1.5	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	Ⅱ						○						●○	断面修復工 排水管補修工	H29年度	Ⅱ				
117	下弓削横断歩道橋－1	シモキナオウダンホトウキョウ-1	国道53号	2014	19.0	1.9	岡山国道事務所	岡山県	久米南町	平成29年度	I						○					○		—	H29年度	I				
118	北長瀬横断歩道橋	キナガセオウダンホトウキョウ	国道180号	2010	84.0	3.4	岡山国道事務所	岡山県	岡山市北区	平成29年度	I						○					○		—	H29年度	I				
119	大門横断歩道橋	ダイモンオウダンホトウキョウ	国道2号	1967	19.4	1.5	福山河川国道事務所	広島県	福山市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				
120	津之下横断歩道橋	ツノシオウダンホトウキョウ	国道2号	1968	26.8	1.5	福山河川国道事務所	広島県	福山市	平成30年度	I						○						○	—	H30年度	I				

中国地方整備局 横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和3年度)

※1 判定区分 I：健全、Ⅱ：予防保全段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

No	施設名		路線名	完成年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	R2年度までの実績		点検計画【○】・修繕計画【●】										R3年度以降の予定	1注目点検			
	横断歩道橋の 点検年度	主な措置内容								H26	H27	H28	H29	H30	R1 (H31)	R2 (H32)	R3 (H33)	R4 (H34)	R5 (H35)	※2 講ずる 措置の内容	点検結果					
																					点検年度		横断歩道橋の 点検年度			
121	東引野横断歩道橋	ヒガシキノオウダンホトウキョウ	国道2号	1971	19.5	1.5	福山河川国道事務所	広島県	福山市	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
122	霞横断歩道橋	カスオウダンホトウキョウ	国道2号	1967	30.3	1.5	福山河川国道事務所	広島県	福山市	平成30年度	Ⅲ	当板補修工他					○		●	○			措置済	H30年度	Ⅲ	
123	桜町横断歩道橋	サクラマチオウダンホトウキョウ	国道2号	1965	22.3	1.5	福山河川国道事務所	広島県	福山市	平成30年度	I						○			○			—	H30年度	I	
124	赤坂東歩道橋	アカザヒサホトウキョウ	国道2号	1998	64.6	2.3	福山河川国道事務所	広島県	福山市	令和2年度	Ⅲ						○		○				鋼部材補修工、橋梁 塗装工	H30年度	I	
125	木原横断歩道橋	キハラオウダンホトウキョウ	国道2号	1969	16.5	1.5	福山河川国道事務所	広島県	三原市	令和2年度	I						○	●	○				—	H30年度	Ⅱ	
126	刈田横断歩道橋	カクタオウダンホトウキョウ	国道54号	1984	14.0	1.5	三次河川国道事務所	広島県	安芸高田市	平成30年度	Ⅱ						○					○	塗装塗替工	H30年度	Ⅱ	
127	可愛横断歩道橋	エノオウダンホトウキョウ	国道54号	2019	21.1	2.5	三次河川国道事務所	広島県	安芸高田市			R1架替(交差点改良事業)								○			—			
128	常友横断歩道橋	ツネトモウダンホトウキョウ	国道54号	1979	34.7	1.5	三次河川国道事務所	広島県	安芸高田市	平成30年度	Ⅲ						○				●	○	塗装塗替工、 鋼桁補強工	H30年度	Ⅲ	
129	吉田歩道橋	ヨシホトウキョウ	国道54号	1967	36.0	1.7	三次河川国道事務所	広島県	安芸高田市	平成29年度	Ⅱ						○					○	塗装塗替工、 鋼桁補強工	H29年度	Ⅱ	
130	甲立横断歩道橋	コウチオウダンホトウキョウ	国道54号	1972	44.2	1.9	三次河川国道事務所	広島県	安芸高田市	平成29年度	Ⅱ	塗装塗替工、鋼桁 補強工					○		●		○		措置済	H29年度	Ⅱ	
131	青河横断歩道橋	アヲカオウダンホトウキョウ	国道54号	1969	34.3	1.9	三次河川国道事務所	広島県	三次市	平成29年度	Ⅱ	塗装塗替工、 鋼桁補強工					○		●			○	措置済	H29年度	Ⅱ	
132	栗屋横断歩道橋	アヲキヤウダンホトウキョウ	国道54号	1981	13.2	1.5	三次河川国道事務所	広島県	三次市	平成30年度	Ⅱ						○						○	塗装塗替工	H30年度	Ⅱ
133	荏野横断歩道橋	シヨノウオウダンホトウキョウ	国道2号	1968	14.0	1.5	広島国道事務所	広島県	竹原市	平成29年度	Ⅱ	塗装塗替工					○			●		○	措置済	H29年度	Ⅱ	
134	田万里横断歩道橋	タマリオウダンホトウキョウ	国道2号	1968	13.9	1.5	広島国道事務所	広島県	竹原市	平成29年度	Ⅲ	塗装塗替工					○		●		○		措置済	H29年度	Ⅲ	
135	八木松横断歩道橋	ハチキヌマツオウダンホトウキョウ	国道2号	1993	18.3	1.5	広島国道事務所	広島県	東広島市	平成29年度	I						○				○		—	H29年度	I	
136	宗吉第二歩道橋	ムネヨシダイニホトウキョウ	国道2号	1988	18.6	1.5	広島国道事務所	広島県	東広島市	平成29年度	I						○				○		—	H29年度	I	
137	瀬野川横断歩道橋	セノガワオウダンホトウキョウ	国道2号	1993	28.9	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市安芸区	平成30年度	I						○				○		—	H30年度	I	
138	瀬野駅前歩道橋	セノガワエキマエホトウキョウ	国道2号	1975	16.5	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市安芸区	平成30年度	I						○		●				R2撤去	H30年度	I	
139	平原歩道橋	ヒラハラホトウキョウ	国道2号	2014	18.8	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市安芸区	平成28年度	I						○				○		—	H28年度	I	
140	中野横断歩道橋	ナカノウダンホトウキョウ	国道2号	1968	15.8	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市安芸区	平成30年度	Ⅱ						○					●	○	塗装塗替工	H30年度	Ⅱ
141	中野ふれあい横断歩道橋	ナカノフレアイオウダンホトウキョウ	国道2号	2007	45.6	2.1	広島国道事務所	広島県	広島市安芸区	平成30年度	I						○				○		—	H30年度	I	
142	向洋陸橋	ムカイヤウリョウキョウ	国道2号	1966	29.2	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市南区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
143	青嶋陸橋	アヲサキリキョウ	国道2号	1966	36.3	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市南区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
144	洲崎陸橋	フヂサキリキョウ	国道2号	1967	27.5	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市南区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
145	東雲横断陸橋	シノノウダンリキョウ	国道2号	1966	28.3	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市南区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
146	十軒屋陸橋	ジュンケンヤリキョウ	国道2号	1966	27.5	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市南区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
147	霞陸橋	カミリキョウ	国道2号	1966	28.3	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市南区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
148	出汐横断歩道橋	デシオウオウダンホトウキョウ	国道2号	1967	32.9	2.0	広島国道事務所	広島県	広島市南区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
149	皆楽陸橋	ミナミツキョウ	国道2号	1966	33.1	1.8	広島国道事務所	広島県	広島市南区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
150	平野歩道橋	ヒラノホトウキョウ	国道2号	1971	33.2	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市中区	平成30年度	Ⅱ						○				●	○	塗装塗替工、 当板補修工	H30年度	Ⅱ	
151	竹屋陸橋	タケヤリキョウ	国道2号	1967	33.0	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市中区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
152	加古横断歩道橋	カコウダンホトウキョウ	国道2号	1966	33.6	2.0	広島国道事務所	広島県	広島市中区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
153	神崎横断歩道橋	カンザキオウダンホトウキョウ	国道2号	1967	37.2	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市中区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
154	舟入横断歩道橋	フナイレオウダンホトウキョウ	国道2号	1967	33.3	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市中区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
155	観音陸橋	カンオンリキョウ	国道2号	1968	40.0	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市西区	平成30年度	Ⅱ						○				●	○	塗装塗替工、 当板補修工	H30年度	Ⅱ	
156	旭橋西歩道橋	アサハシニホトウキョウ	国道2号	1971	38.6	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市西区	平成30年度	Ⅲ						○				●	○	塗装塗替工、 当板補修工	H30年度	Ⅲ	
157	木船歩道橋	キフネホトウキョウ	国道2号	1971	37.5	2.3	広島国道事務所	広島県	広島市佐伯区	平成30年度	I						○					○	—	H30年度	I	
158	波出石歩道橋	ハデイシホトウキョウ	国道2号	1973	34.8	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市佐伯区	平成30年度	Ⅱ						○				●	○	塗装塗替工、 当板補修工	H30年度	Ⅱ	
159	佐方人道橋	サカタシダンホトウキョウ	国道2号 (広島西道路)	1973	53.4	2.3	広島国道事務所	広島県	廿日市市	平成30年度	Ⅲ						○				●	○	塗装塗替工、 当板補修工	H30年度	Ⅲ	
160	物見山陸橋	モノミヤマリキョウ	国道2号	1970	16.3	1.5	広島国道事務所	広島県	廿日市市	平成30年度	Ⅲ						○				●	○	塗装塗替工、 当板補修工	H30年度	Ⅲ	

中国地方整備局 横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和3年度)

※1 判定区分 I：健全、Ⅱ：予防保全段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

No	施設名		路線名	完成年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	R2年度までの実績		点検計画【○】・修繕計画【●】										R3年度以降の予定	1注目点検				
	横断歩道橋名称	アスファルト								点検結果	主な措置内容	H26	H27	H28	H29	H30	R1 (H31)	R2 (H32)	R3 (H33)	R4 (H34)	R5 (H35)		※2 講ずる 措置の内容	点検結果			
																								点検年度	横断歩道橋の 点検状況	点検年度	横断歩道橋の 点検状況
161	鯉育横断歩道橋	イモセオウダンホトウキョウ	国道2号	1969	16.0	1.5	広島国道事務所	広島県	廿日市市	平成30年度	I						○					○			H30年度	I	
162	丸石歩道橋	マルイホトウキョウ	国道2号	1984	15.0	1.5	広島国道事務所	広島県	廿日市市	平成30年度	I						○						○	－	H30年度	I	
163	小方横断歩道橋	オガウオウダンホトウキョウ	国道2号	1978	19.7	2.5	広島国道事務所	広島県	大竹市	平成30年度	I						○						○	－	H30年度	I	
164	大竹歩道橋	オオタナホトウキョウ	国道2号	1973	21.4	1.5	広島国道事務所	広島県	大竹市	平成30年度	I						○						○	－	H30年度	I	
165	海田歩道橋	カイタホトウキョウ	国道31号	1968	22.5	1.5	広島国道事務所	広島県	海田町	平成30年度	I						○						○	－	H30年度	I	
166	栄町歩道橋	サカエマチホトウキョウ	国道31号	1989	25.0	1.5	広島国道事務所	広島県	海田町	平成30年度	I						○						○	－	H30年度	I	
167	坂歩道橋	サカホトウキョウ	国道31号	1982	19.0	1.5	広島国道事務所	広島県	坂町	平成30年度	I						○						○	－	H30年度	I	
168	ポートピア横断歩道橋	ポートピアオウダンホトウキョウ	国道31号	1992	28.0	4.0	広島国道事務所	広島県	呉市	平成29年度	Ⅱ												●○	塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
169	天応横断歩道橋	テンノウオウダンホトウキョウ	国道31号	1967	15.9	1.5	広島国道事務所	広島県	呉市	平成29年度	Ⅱ							○					●○	塗装塗替工、 断面修復工	H29年度	Ⅱ	
170	吉浦横断歩道橋	ヨシウラオウダンホトウキョウ	国道31号	1969	21.0	1.5	広島国道事務所	広島県	呉市	平成29年度	Ⅱ	塗装塗替工 断面修復工						○		●				○	措置済	H29年度	Ⅱ
171	呉駅前横断歩道橋	クニエキマエオウダンホトウキョウ	国道31号	1990	36.5	4.0	広島国道事務所	広島県	呉市	平成29年度	Ⅱ							○					●○	塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
172	白鳥横断歩道橋	ハクシマオウダンホトウキョウ	国道54号	1993	159.9	3.0	広島国道事務所	広島県	広島市中区	平成30年度	Ⅱ							○					●	○	塗装塗替工、 支保補修工	H30年度	Ⅱ
173	梅林歩道橋	ハルメイホトウキョウ	国道54号	1982	27.3	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市安佐 南区	平成30年度	Ⅱ							○					●	○	塗装塗替工	H30年度	Ⅱ
174	中八木横断歩道橋	ナカキタオウダンホトウキョウ	国道54号	1981	25.3	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市安佐 南区	平成30年度	Ⅱ							○					●	○	塗装塗替工 、ひび割れ補修工	H30年度	Ⅱ
175	別所歩道橋	ベツショホトウキョウ	国道54号	1973	25.7	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市安佐 南区	平成30年度	Ⅲ							○					●	○	塗装塗替工、 当板補修工	H30年度	Ⅲ
176	可部歩道橋	カベホトウキョウ	国道54号	2002	25.6	3.0	広島国道事務所	広島県	広島市安佐 北区	平成30年度	I							○						○	－	H30年度	I
177	本通横断歩道橋	ホンドウオウダンホトウキョウ	国道185号	1969	26.8	1.5	広島国道事務所	広島県	呉市	平成29年度	Ⅲ								○				●	○	塗装塗替工	H29年度	Ⅲ
178	才崎歩道橋	サイザキホトウキョウ	国道185号	1998	18.8	2.5	広島国道事務所	広島県	呉市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
179	竹原横断歩道橋	タケハラオウダンホトウキョウ	国道185号	1971	19.9	1.2	広島国道事務所	広島県	竹原市	平成29年度	Ⅱ								○					●○	塗装塗替工	H29年度	Ⅱ
180	新開歩道橋	シンカイホトウキョウ	国道185号	1992	21.5	1.5	広島国道事務所	広島県	竹原市	平成29年度	Ⅱ								○					●○	塗装塗替工、舗装工	H29年度	Ⅱ
181	大乗歩道橋	オオノリホトウキョウ	国道185号	1978	12.5	1.5	広島国道事務所	広島県	竹原市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
182	江波二本松横断歩道橋	エハニホンマツオウダンホトウキョウ	国道2号 (東広島廿日市道路)	2013	85.3	2.1	広島国道事務所	広島県	広島中区	平成28年度	I								○					○	－	H28年度	I
183	三入横断歩道橋	ミイリオウダンホトウキョウ (おふBP)	国道54号 (可部BP)	2013	22.3	1.5	広島国道事務所	広島県	広島中区	平成28年度	I								○					○	－	H28年度	I
184	鯉浜横断歩道橋	サワラハマオウダンホトウキョウ	国道2号	1974	42.2	1.5	広島国道事務所	広島県	廿日市市	平成30年度	Ⅱ								○					●○	塗装塗替工	H30年度	Ⅱ
185	阿品横断歩道橋	アジナオウダンホトウキョウ	国道2号	1975	39.0	2.0	広島国道事務所	広島県	廿日市市	平成30年度	Ⅱ								○					●○	塗装塗替工	H30年度	Ⅱ
186	袋町横断歩道橋	フクロマチオウダンホトウキョウ	国道54号	1969	33.0	1.5	広島国道事務所	広島県	広島市中区	平成30年度	Ⅱ								○					●○	塗装塗替工	H30年度	Ⅱ
187	和木横断歩道橋	ワキオウダンホトウキョウ	国道2号	1967	20.0	1.5	山口河川国道事務所	山口県	和木町	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
188	新港横断歩道橋	シンミトオウダンホトウキョウ	国道2号	1972	19.3	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
189	釜ノ木横断歩道橋	カマノキオウダンホトウキョウ	国道2号	1969	18.6	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
190	砂山横断歩道橋	サヤマオウダンホトウキョウ	国道2号	1965	16.3	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
191	桜地蔵横断歩道橋	サクラジノオウダンホトウキョウ	国道2号	1970	16.4	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
192	錦見横断歩道橋	ニシミオウダンホトウキョウ	国道2号	1971	50.6	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
193	多田横断歩道橋	タダオウダンホトウキョウ	国道2号	1980	23.8	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	Ⅱ								○					○	塗装塗替工、 橋面防水工	H29年度	Ⅱ
194	高森高校前横断歩道橋	タカモリコウカウマエオウダンホトウキョウ	国道2号	1977	101.2	3.0	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
195	下久原横断歩道橋	シモクハラオウダンホトウキョウ	国道2号	1968	16.3	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
196	米川横断歩道橋	ヨネカワオウダンホトウキョウ	国道2号	1966	15.5	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	I								○					○	－	H29年度	I
197	長野横断歩道橋	ナガノオウダンホトウキョウ	国道2号	1965	14.0	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	令和1年度	I								○		○				－	H29年度	I
198	膳間横断歩道橋	カママオウダンホトウキョウ	国道2号	1979	22.5	1.5	山口河川国道事務所	山口県	周南市	平成29年度	Ⅲ								○					●○	鋼桁補強工 塗装塗替工	H29年度	Ⅲ
199	熊毛横断歩道橋	クマモオウダンホトウキョウ	国道2号	1981	20.5	1.5	山口河川国道事務所	山口県	周南市	平成29年度	Ⅲ								○					●○	鋼桁補強工 塗装塗替工	H29年度	Ⅲ
200	膳間第2横断歩道橋	カママダイニオウダンホトウキョウ	国道2号	1970	19.5	1.5	山口河川国道事務所	山口県	周南市	令和1年度	Ⅱ								○		○				塗装塗替工 橋面防水工	H29年度	I

中国地方整備局 横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和3年度)

※1 判定区分 I：健全、II：予防保全段階、III：早期措置段階、IV：緊急措置段階

※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

No	施設名		路線名	完成年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理事務所名	都道府県名	市区町村名	R2年度までの実績			点検計画【○】・修繕計画【●】										R3年度以降の予定	1注目点検		
	横断歩道橋名称	アスファルト								点検結果		主な措置内容	H26	H27	H28	H29	H30	R1 (H31)	R2 (H32)	R3 (H33)	R4 (H34)	R5 (H35)		※2 講ずる 措置の内容	点検結果	
										点検年度	横断歩道橋の 劣化状況														点検年度	点検結果 (劣化状況)
201	山田横断歩道橋	ヤマダオウダンホトウキョウ	国道2号	2008	84.0	3.2	山口河川国道事務所	山口県	下松市	令和1年度	I					○		○					—	H29年度	I	
202	長宗横断歩道橋	ナガムネオウダンホトウキョウ	国道2号	1971	29.7	1.5	山口河川国道事務所	山口県	周南市	令和1年度	I					○		○					—	H29年度	I	
203	風呂ヶ追横断歩道橋	フロカサオウダンホトウキョウ	国道2号	1970	34.7	1.5	山口河川国道事務所	山口県	周南市	令和1年度	Ⅱ					○		○					塗装塗替工 当板補強工	H29年度	I	
204	桑原横断歩道橋	クワハラオウダンホトウキョウ	国道2号	1984	22.3	1.5	山口河川国道事務所	山口県	周南市	平成29年度	Ⅱ					○					○		鋼桁補強工 塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
205	戸田横断歩道橋	ヘダオウダンホトウキョウ	国道2号	2012	60.0	3.0	山口河川国道事務所	山口県	周南市	令和1年度	I					○		○					—	H29年度	I	
206	富海横断歩道橋	トミオウダンホトウキョウ	国道2号	1968	13.7	1.5	山口河川国道事務所	山口県	防府市	令和1年度	I					○		○					R5撤去予定	H29年度	I	
207	大進歩道橋	ダイシュホトウキョウ	国道2号	1996	102.4	3.0	山口河川国道事務所	山口県	防府市	令和1年度	I					○		○					—	H29年度	I	
208	船木横断歩道橋	フナキオウダンホトウキョウ	国道2号	1968	31.0	1.5	山口河川国道事務所	山口県	宇部市	平成29年度	Ⅱ					○					○		塗装塗替工、 舗装工	H29年度	Ⅱ	
209	中土居横断歩道橋	ナカドイオウダンホトウキョウ	国道2号	1971	13.8	1.5	山口河川国道事務所	山口県	下関市	令和1年度	Ⅲ					○		○			●		支持アングル取替	H29年度	I	
210	印内横断歩道橋	インナイオウダンホトウキョウ	国道9号	1970	24.5	1.5	山口河川国道事務所	山口県	下関市	令和1年度	Ⅲ					○		○			●		塗装塗替工 当板補強工	H29年度	I	
211	外清横断歩道橋	ソウキョウオウダンホトウキョウ	国道9号	1968	30.9	2.3	山口河川国道事務所	山口県	下関市	平成29年度	Ⅱ					○				○			橋面防水工	H29年度	Ⅱ	
212	唐戸横断歩道橋	カトオウダンホトウキョウ	国道9号	1969	44.5	2.3	山口河川国道事務所	山口県	下関市	令和1年度	Ⅱ					○		○					アンカーボルト交換 当板補強工	H29年度	I	
213	細江横断歩道橋	ホソエオウダンホトウキョウ	国道9号	1968	26.8	1.5	山口河川国道事務所	山口県	下関市	令和1年度	I					○		○					—	H29年度	I	
214	竹崎第1歩道橋	タケザキ第1ホトウキョウ	国道9号	1995	92.7	2.3	山口河川国道事務所	山口県	下関市	令和1年度	I					○		○					—	H29年度	I	
215	愛宕横断歩道橋	アタゴオウダンホトウキョウ	国道188号	1967	15.4	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	令和1年度	I					○		○					—	H29年度	I	
216	恵比須横断歩道橋	エビスオウダンホトウキョウ	国道188号	1968	17.5	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	Ⅱ					○				○			塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
217	海士路横断歩道橋	ミナトオウダンホトウキョウ	国道188号	1967	13.4	1.5	山口河川国道事務所	山口県	岩国市	平成29年度	Ⅲ					○					●○		塗装塗替工	H29年度	Ⅲ	
218	室積横断歩道橋	ムロツミオウダンホトウキョウ	国道188号	1967	25.0	1.5	山口河川国道事務所	山口県	光市	令和1年度	Ⅱ					○		○			●		塗装塗替工 橋面防水工	H29年度	I	
219	戸仲横断歩道橋	オウダンホトウキョウ	国道188号	1967	19.3	1.5	山口河川国道事務所	山口県	光市	平成29年度	Ⅱ					○				○			塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
220	浅江横断歩道橋	アサエオウダンホトウキョウ	国道188号	1967	19.3	1.5	山口河川国道事務所	山口県	光市	平成29年度	Ⅲ					○				○	●		附属物補修工	H29年度	Ⅲ	
221	志ヶ浜歩道橋	コシガハマホトウキョウ	国道188号	1990	160.9	2.5	山口河川国道事務所	山口県	下松市	令和1年度	I					○		○					—	H29年度	I	
222	増生横断歩道橋	ハブオウダンホトウキョウ	国道190号	1970	13.5	1.5	山口河川国道事務所	山口県	山陽小野田市	平成29年度	Ⅲ					○					●○		鋼桁補強工 塗装塗替工	H29年度	Ⅲ	
223	神田横断歩道橋	シンデンオウダンホトウキョウ	国道190号	1969	22.4	1.5	山口河川国道事務所	山口県	山陽小野田市	平成29年度	Ⅱ					○				○			塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
224	松山通り横断歩道橋	マツヤマドオリオウダンホトウキョウ	国道190号	1966	60.7	1.5	山口河川国道事務所	山口県	宇部市	令和1年度	Ⅱ					○		○					塗装塗替工	H29年度	I	
225	大沢横断歩道橋	オオザワオウダンホトウキョウ	国道190号	1971	45.2	1.5	山口河川国道事務所	山口県	宇部市	平成29年度	Ⅱ					○				○			塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
226	常盤横断歩道橋	トキワオウダンホトウキョウ	国道190号	1970	48.5	1.9	山口河川国道事務所	山口県	宇部市	平成29年度	Ⅱ					○				○			塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
227	山村横断歩道橋	ヤマムラオウダンホトウキョウ	国道190号	1968	51.2	1.5	山口河川国道事務所	山口県	宇部市	令和1年度	I					○		○					—	H29年度	I	
228	同屋横断歩道橋	オキヤオウダンホトウキョウ	国道190号	1975	98.0	2.0	山口河川国道事務所	山口県	山口市	平成28年度	Ⅱ					○				○			ひびわれ補修工 塗装塗替工	H28年度	Ⅱ	
229	上新地横断歩道橋	カシニチオウダンホトウキョウ	国道191号	1967	23.5	2.2	山口河川国道事務所	山口県	下関市	令和1年度	Ⅱ					○		○			●		塗装塗替工 断面修復工	H29年度	I	
230	筋川横断歩道橋	スジガワオウダンホトウキョウ	国道191号	1968	18.2	1.5	山口河川国道事務所	山口県	下関市	平成29年度	Ⅱ					○					○		塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
231	安岡横断歩道橋	ヤスオガオウダンホトウキョウ	国道191号	1968	18.7	1.5	山口河川国道事務所	山口県	下関市	令和1年度	Ⅲ					○		○			●		掛り部材補強	H29年度	I	
232	小串横断歩道橋	オグシオウダンホトウキョウ	国道191号	1969	28.3	1.5	山口河川国道事務所	山口県	下関市	平成29年度	Ⅱ					○					○		塗装塗替工	H29年度	Ⅱ	
233	越ヶ浜横断歩道橋	コシガハマオウダンホトウキョウ	国道191号	1969	18.0	1.5	山口河川国道事務所	山口県	萩市	平成29年度	Ⅲ					○					●○		塗装塗替工、 橋面防水工	H29年度	Ⅲ	