



遠隔操縦装置付き分解組立型バックホウ(1.0m³)の稼働<熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野地内>

第6報

○平成28年4月24日

九州技術事務所に集結していた遠隔操縦装置付き分解組立型バックホウ1.0m³が、土砂崩落による被災により落橋した阿蘇大橋付近の応急復旧作業のため出動しました。



阿蘇大橋付近 被災状況



分組BH 出発式の様子(九州技術事務所)



出動場所 (阿蘇大橋崩落箇所)



阿蘇大橋付近 被災状況



分組BH 1.0m³ <遠隔操作>稼働状況



遠隔操作状況



分組BH 1.0m³ <遠隔操作>稼働状況

※国土地理院(電子国土地図)をもとに中国技術事務所作成