

【令和元年8月 前線に伴う大雨関連】

中国地方整備局TEC-FORCEの活動状況 (R1.8.31)

- 被災状況調査班（河川）は、六角川水系牛津川において被災状況調査を実施
- 被災状況調査班（道路）は、佐賀県杵島郡大町町さしまぐん おおまちちょうにおいて被災状況調査を実施
- 応急対策班①は、六角川水系六角川においてカメラ付き照明車による映像伝送を実施
- 応急対策班②は、路面清掃車、側溝清掃車、排水管清掃車を派遣し、作業内容の調整を実施



牛津川の被災状況調査（河川班）



被災状況調査（大町町：道路班）



（現地照明車）



（九州地整災対本部での受信）



（中国地整災対本部での受信）

カメラ付き照明車によるリアルタイム映像伝送（応急対策班①）



路面清掃作業内容の調整
（応急対策班②）