

【令和元年8月 前線に伴う大雨関連】

中国地方整備局TEC-FORCEの活動状況 (R1.9.2)

- 被災状況調査班（道路）は、大町町役場において大町町長へ報告
- 被災状況調査班（河川）は、武雄河川事務所において事務所長へ報告
- 応急対策班は、武雄市内において道路清掃を実施



大町町長へ調査結果（道路）の説明



大町町長へ調査結果（道路）の報告



武雄河川事務所長へ調査結果（河川）の報告



道路清掃状況（応急対策班）