

7月6日からの梅雨前線に伴う大雨による被害状況等について

1. 気象概況（7/12 16:32時点）

日本の上空約6000メートルには、氷点下6度以下の寒気が流れ込んでいる。
また、梅雨前線は日本海西部から本州を通して日本の東へのびている。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、中国地方では、12日夜遅くまで大気の非常に不安定な状態が続く。

2. 体制

○非常体制：なし

○警戒体制：総括室

河川室

道路室

中国技術

日野川河川

出雲河川

松江国道

三次河川国道

○注意体制：鳥取河川国道、倉吉河川国道、浜田河川国道、太田川河川、岡山河川、岡山国道、福山河川国道、広島国道、灰塚ダム、菅沢ダム、尾原ダム

○洪水警戒体制（ダム）：志津見ダム

3. 施設被害情報等

島根県（7/12 9:00時点）

○人的被害

なし

○住家被害

一部破損：8棟

床上浸水：21棟

床下浸水：108棟

（1）河川

○国管理河川

・なし

○県管理河川

・15水系32河川で氾濫発生（確認または調査中）

鳥取県 7水系14河川

- ・千代川水系清水川（田畑2.5ha、その他調査中）
- ・浜村川水系浜村川、勝見川、勝谷川（いずれも調査中）
- ・勝部川水系日置川、露谷川（いずれも調査中）
- ・橋津川水系東郷池（田畑8.5ha、その他調査中）
- ・由良川水系由良川、北条川、円城寺川、亀谷川、大倉川（いずれも調査中）
- ・天神川水系玉川（床下約1戸、田畑0.5ha、その他調査中）
- ・宇田川水系宇田川（調査中）

島根県

2 水系 1 1 河川

- ・斐伊川水系意宇川（調査中）、比津川（**再び浸水**、調査中）、平田船川（田畑10ha、その他調査中）、田頼川（調査中）、吉田川（調査中）、湯谷川（田畑1ha、その他調査中）、高瀬川（田畑18ha、その他調査中）、午頭川（田畑0.05ha、その他調査中）、**三谷川（調査中）、北田川（調査中）**
- ・堀川水系堀川（田畑30ha、その他調査中）

広島県

6 水系 7 河川

- ・沼田川水系天井川（床上約3戸、床下2戸、田畑85ha、その他調査中）、入野川（田畑1.5ha、他調整中）
- ・黒瀬川水系黒瀬川（調査中）
- ・三津大川水系三津大川（調査中）
- ・本川水系本川（調査中）
- ・賀茂川水系賀茂川（調査中）
- ・尾崎川水系尾崎川（調査中）

・ 9 水系 1 3 河川で被害発生

鳥取県

1 水系 1 河川

- ・天神川水系富海川（護岸損傷）

島根県

2 水系 4 河川

- ・唐川川水系唐川川（堤防及び護岸損傷）
- ・斐伊川水系吉田川（河岸侵食）
- ・斐伊川水系飯梨川（堤防法下陥没）
- ・斐伊川水系意東川（河岸侵食）

広島県

6 水系 8 河川

- ・沼田川水系天井川（決壊）
- ・沼田川水系入野川（決壊）
- ・沼田川水系尾原川（河岸侵食）
- ・三津大川水系三津大川（護岸損壊）
- ・黒瀬川水系黒瀬川（堤防洗掘）
- ・本川水系本川（護岸損壊）
- ・賀茂川水系賀茂川（河岸侵食）

・瀬野川水系熊野川（護岸損壊）

（２）ダム

洪水調節等を実施したダム

○直轄ダム 4 ダム（苦田ダム、殿ダム、弥栄ダム、志津見ダム）

○県管理ダム 17 ダム

○利水ダム 16 ダム（洪水量に達したダム）

上記の内、7 / 12 において洪水調節等を実施したダム

○直轄ダム 1 ダム（志津見ダム）

○県管理ダム 4 ダム

○利水ダム 5 ダム（洪水量に達したダム）

特別防災操作を実施したダム

○直轄ダム 1 ダム（弥栄ダム）

事前放流を実施したダム

○直轄ダム なし

○県管理ダム 1 ダム

○利水ダム 1 ダム

（３）砂防

○土砂災害

・ 42 件（鳥取県 29、島根県 8、広島県 5）

人的被害 あり（負傷者 3 名）

物的被害 あり（県道通行止め 1 箇所、町道通行止め 1 箇所、家屋全壊 1 軒、家屋一部損壊 6 軒、作業所倒壊 2 棟、倉庫全壊 1 軒）

○土砂災害警戒情報（7/12 16:00 時点）

・ 島根県（川本町、松江市、出雲市、大田市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、美郷町）

・ 広島県（三次市、庄原市）

（４）道路

○高速道路

被災による通行止め なし

雨量基準超過による通行止め 1 路線 1 区間

E2 山陽道 3 区間 備前IC～岡山IC、福山西IC～大竹IC

【解消済み】

廿日市JCT～廿日市IC【解消済み】

E2A 中国道 2 区間 東城IC～庄原IC

六日市IC～鹿野IC 解消済み】

E31 広島呉道路 1 区間 仁保IC～坂南IC【解消済み】

E74 広島道 1 区間 広島JCT～広島西風新都IC【解消済み】

E76 西瀬戸道 1 区間 西瀬戸尾道IC～生口島南IC【解消済み】

○直轄国道

被災による通行止め 1 路線 4 箇所

国道 2 号（広島県 1）：路面冠水【解消済み】

国道 5 4 号（広島県 1）：法面崩壊

国道 5 4 号（島根県 3）：路面冠水、法面崩壊

雨量基準による通行止め 1 路線 1 区間

E9山陰道 2 区間 鳥取西IC～はわいIC、大栄東伯IC～淀江IC

【解消済み】

E29鳥取道 1 区間 鳥取南IC～鳥取IC【解消済み】

E54尾道・松江道 1 区間 尾道JCT～三刀屋木次IC

E75東呉道 1 区間 高屋IC～黒瀬IC【解消済み】

○補助国道

被災による通行止め 1 0 路線 1 6 区間【3 路線 3 区間解消】

国道 4 3 1 号（島根県）：路面冠水 5 【1 区間解消】

国道 4 3 2 号（島根県）：路面冠水【解消】、電柱倒壊 1

国道 3 1 3 号（鳥取県）：法面崩落

国道 4 2 9 号（岡山県）：土砂崩れ

国道 3 1 7 号（広島県）：土砂崩れ【解消】

国道 1 7 9 号（鳥取県）：法面崩落

国道 4 8 8 号（広島県）：道路損壊

国道 1 8 4 号（島根県）：土砂崩れ 2

国道 3 1 4 号（島根県）：土砂流出

国道 3 7 5 号（島根県）：倒木

○県道等

被災による通行止め 5 県 1 2 4 区間【6 1 区間解消】

鳥取県 2 9 区間（土砂崩れ 7、土砂流出 3、法面崩落 4、路面冠水 1 3、路面陥没 2）【2 4 区間解消】

島根県 5 3 区間（倒木 3、土砂崩れ 1 2、法面崩落 1 1、落石 3、路面冠水 2 3）【2 1 区間解消】

岡山県 2 区間（路面冠水 1、土砂崩れ 1）【1 区間解消】

広島県 3 7 区間（土砂流出 1、路面陥没 1、護岸崩壊 5、土砂崩れ 7、倒木 2、道路損壊 9、法面崩落 3、路面冠水 9）
【1 5 区間解消】

山口県 3 区間（路肩崩壊 2、倒木 1）

（5）港湾空港

港湾空港室及び港湾関係事務所：体制発令なし

○被害等の状況

港湾内漂流物 3 箇所【1 箇所完了】

鳥取県 重要港湾鳥取港【**回収完了**】
地方港湾田後港【**回収中**】
広島県 国際拠点港湾 広島港【**回収中**】

4. 整備局の対応状況

(1) 整備局の対応

- ・整備局本部会議 第1回 7/8 16:30～
第2回 7/12 18:00～

(2) ホットライン構築状況 32自治体 (全自治体数107)

- ・鳥取県：11自治体
- ・島根県：6自治体
- ・岡山県：5自治体
- ・広島県：8自治体
- ・山口県：2自治体

(3) TEC-FORCE等

○リエゾン13人 延べ人数71人・日、派遣自治体数12箇所

島根県庁5 (交代要員含む)、米子市1、南部町1 (撤収済)、
松江市2 (交代要員含む)、出雲市1、雲南市2、飯南町1

○被災状況調査 (ドローン調査)

黒瀬川水系黒瀬川 (東広島市) の堤防崩落の被災状況調査班として中国
技術事務所より4名派遣
7/9 14:40 調査開始
17:10 調査終了

(4) 災害対策用機械等

- ・排水ポンプ車4台を鳥取市、松江市、三原市へ派遣
(鳥取市2 (撤収済)、松江市1 (撤収済)、三原市1 (撤収済))

(5) 資機材等

- ・土のう袋を鳥取県八頭町、鳥取県三朝町へ提供
(八頭町500袋、三朝町3,000袋)

(6) 災害対策用ヘリコプター等による被災状況調査

- ・愛らんど号 (中国・四国) 広島ヘリポートへ前進配備予定
(7/9 調査のための飛行を予定していたが、天候不順により中止。ヘリに
ついては四国へ返却)

令和3年7月12日出水（梅雨前線）における 中国地方整備局管内の国管理河川の状況

【令和3年7月12日16時現在】

河川出水状況（国管理区間）

- ★レベル3（避難判断水位超過）＜1水系＞
 - ・日野川水系法勝寺川 福市（12日 13:50低下）
- ★レベル2（氾濫注意水位超過）＜2水系＞
 - ・斐伊川水系斐伊川 新伊萱 灘分
 - ・江の川水系神野瀬川 神野瀬川

洪水調節状況（国管理ダム）


- ★洪水貯留操作＜1ダム＞
 - 志津見ダム（斐伊川）

排水機場の稼働状況

なし

放水路の分派状況

- ★斐伊川（島根）：斐伊川放水路
7/12 12:00 400m³/s分流



※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。

令和3年7月12日出水(梅雨前線)における 中国地方整備局管内のダムの洪水調節等

【令和3年7月12日16時現在】

■洪水調節状況

(国管理ダム)

< 1 ダム >

・ 斐伊川水系 志津見ダム

(県管理ダム)

< 4 ダム >

・ 江の川水系 庄原ダム (広島県)
・ 静間川水系 三瓶ダム (島根県)
・ 旭川水系 河平ダム (岡山県)
・ 八幡川水系 梶毛ダム (広島県)

■事前放流実施状況

< 実施ダム無し >

■洪水量に達した利水ダム

< 5 ダム >

・ 江の川水系 高暮ダム (中国電力)
沓ヶ原ダム (中国電力)
・ 斐伊川水系 来島ダム (中国電力)
阿井川ダム (中国電力)
・ 神戸川水系 稗原ダム (出雲市)

発出元 → 発出先

作成日_作成担当課_用途_保存期間

観測所一覧

観測時刻	予測基準時刻								
水系名	河川名	観測所名	最新	1時間後	2時間後	3時間後	4時間後	5時間後	6時間後
水防団 氾濫注意 避難判断 氾濫危険 計画高									
21/07/12 16:40:00	21/07/12 16:30:00		16:40	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30
江の川水系	江の川	川本	通常	通常	通常	水防団待機	氾濫注意	氾濫注意	氾濫注意
5 6 8 8.6 15.474			4.37	4.31	4.33	5.30	6.18	6.44	6.35
21/07/12 16:40:00	21/07/12 16:30:00		16:40	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30
江の川水系	江の川	谷住郷	水防団待機	水防団待機	水防団待機	水防団待機	水防団待機	氾濫注意	避難判断
5.6 7.7 8.6 9.2 18.092			6.17	6.15	6.69	7.19	7.63	8.38	9.01
21/07/12 16:40:00	21/07/12 16:30:00		16:40	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30
江の川水系	江の川	川平	通常	水防団待機	水防団待機	氾濫注意	氾濫注意	氾濫注意	避難判断
6.3 8.4 9.2 9.7 16.904			6.02	6.54	7.63	8.47	8.71	8.74	9.48
21/07/12 16:40:00	21/07/12 16:30:00		16:40	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30
江の川水系	江の川	都賀	通常	水防団待機	水防団待機	水防団待機	水防団待機	水防団待機	水防団待機
4.4 5.4 7 7.5 13.709			3.14	4.63	5.27	5.35	5.18	4.94	4.71
21/07/12 16:40:00	21/07/12 16:30:00		16:40	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30
江の川水系	江の川	尾関山	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
6 8 8.9 9.5 13.36			5.99	5.87	5.74	5.65	5.50	5.33	5.19
21/07/12 16:40:00	21/07/12 16:30:00		16:40	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30
江の川水系	江の川	大津	水防団待機	水防団待機	氾濫注意	水防団待機	水防団待機	水防団待機	水防団待機
4.2 5.2 8.1 9 13.73			4.5	5.03	5.27	5.19	4.98	4.76	4.55
21/07/12 16:40:00	21/07/12 16:30:00		16:40	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30
江の川水系	神野瀬川	神野瀬川	氾濫注意	氾濫注意	氾濫注意	水防団待機	水防団待機	水防団待機	通常
3.5 4.5 5.1 5.5 7.84			5.04	5.06	4.64	4.19	3.86	3.60	3.40
21/07/12 16:40:00	21/07/12 16:30:00		16:40	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30
江の川水系	西城川	三次	水防団待機	水防団待機	水防団待機	通常	通常	通常	通常
3 4 5.6 5.9 7.13			3.43	3.27	3.08	2.91	2.75	2.61	2.49
21/07/12 16:40:00	21/07/12 16:30:00		16:40	17:30	18:30	19:30	20:30	21:30	22:30
江の川水系	西城川	庄原	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
3 4 6.1			2.76	2.66	2.51	2.38	2.26	2.15	2.06

7月12日16時時点

斐伊川水系北田川

河川管理施設被害



②斐伊川水系比津川

7/12 11:30

7/12 13:20

梅雨前線豪雨による土砂災害発生状況(R3.7.7～)

米子市祇園町(7/12)<家屋一部損壊1戸>1件
米子市(7/12※調査中 1件)
米子市榎原 (7/12)<家屋一部損壊1戸>1件



	土石流	がけ崩れ	地すべり	合 計
鳥取県	5	24	0	29
島根県	0	8	0	8
岡山県	0	0	0	0
広島県	3	2	0	5
山口県	0	0	0	0
合 計	8	34	0	42

【被害状況(速報)】
人的被害 : 負傷者3名
家屋被害 : 全壊1戸、一部損壊6戸
非住家被害 : 3戸

琴浦町中村(7/8)
琴浦町八橋(7/8)

北栄町亀谷(7/7)1件
北栄町由良宿(7/7)2件
北栄町岩坪(7/7)1件
北栄町東高尾(7/7)1件

倉吉市小田(7/8)
倉吉市みどり町(7/8)2件
倉吉市駄経寺町(7/8)1件

三朝町横手(7/8)

令和3年7月12日 16時現在

三朝町山田(7/8)
三朝町三徳(7/8)
三朝町神倉(7/8)

鳥取市大畑(7/7)

鳥取市国府町(7/8)

鳥取市河原町(7/7)

松江市西浜佐陀町(7/7)

出雲市三津町(7/8)

出雲市大社町(7/7)

出雲市万田町(7/7)
出雲市多久町(7/7)

琴浦町杉地(7/8) 2件

倉吉市葵町(7/8)

倉吉市大原(7/8)
<負傷者3名、非住家被害1戸>



智頭町大内(7/7)



松江市八雲町日吉(7/7)

雲南市掛合町多根(7/12)
<家屋倒壊1戸>調査中

飯南町(7/12)
<調査中>

南部町(7/12 調査中)

三原市沼田東町(7/8)

三朝町三徳(7/9)
<非住家被害1戸>



東広島市西条町(7/8) <家屋一部損壊1戸>

三原市小泉(7/8)2件 <家屋一部損壊1戸>



尾道市因島(7/8)

● 土石流

■ がけ崩れ

▲ 地すべり

※これは速報値であり、今後数値等が変わる可能性があります。



発出元 → 発出先

作成日_作成担当課_用途_保存期間

	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	中国合計
通行止め	31	64	3	39	3	140
解除	24	23	1	16	0	64
現在通行止め	7	41	2	23	3	76


■被災に伴う孤立集落の状況

【解消】 島根県出雲市大社町（5地区370世帯918人） R3. 7. 7(水) 15:00発生～R3. 7. 8(木) 9:30解消

【解消】 鳥取県東伯郡三朝町（1地区 1世帯 1人） R3. 7. 8(木) 17:30発生～R3. 7. 9(金) 15:00解消

広島県竹原市下野町（1地区 22世帯 50人） R3. 7. 8(木) 発生

（※8日午後から竹原市が仮復旧工事に着手）



※市町村道は、県から報告があったものを記載

発出元 → 発出先

作成日_作成担当課_用途_保存期間

	事象	発生日	都道府県	市町村	路線名		規制日時	規制内容	孤立世帯数(人数)	ライフライン等	解消見通し等	規制変更日時	規制内容
	▼ 事象1 ▼	▼ 発生日 ▼	▼ 都道府県 ▼	▼ 市町村 ▼	▼ 種別 ▼	▼ 路線名1 ▼	▼ 規制日時 ▼	▼ 規制内容1 ▼	▼	▼	▼	▼ 規制変更日時 ▼	▼ 規制内容2 ▼
1	落石	2021/7/6	島根県	出雲市	(主)	斐川一畑大社線	2021/7/6 23:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/9 14:00	規制解除
2	路面冠水	2021/7/7	島根県	松江市	(主)	玉湯吾妻山線	2021/7/7 5:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 15:00	規制解除
3	路面冠水	2021/7/7	島根県	出雲市	(主)	鰐淵寺線	2021/7/7 6:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 16:45	規制解除
4	路面冠水	2021/7/7	島根県	出雲市	(国)	431号	2021/7/7 6:40	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 17:30	規制解除
5	路面冠水	2021/7/7	島根県	出雲市	(一)	矢尾今市線	2021/7/7 7:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 9:30	規制解除
6	路面冠水	2021/7/7	島根県	出雲市	(主)	出雲大社線	2021/7/7 7:10	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 11:30	規制解除
7	土砂崩れ	2021/7/7	島根県	松江市	(主)	松江木次線	2021/7/7 6:50	全面通行止	なし	異常なし			
8	倒木	2021/7/7	島根県	松江市	(主)	松江木次線	2021/7/7 6:50	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 9:51	片側交互通行
9	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	倉吉市	(一)	倉吉江北線	2021/7/7 8:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 20:00	規制解除
10	路面冠水	2021/7/7	島根県	松江市	(国)	432号	2021/7/7 8:20	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 9:40	規制解除
11	路面冠水	2021/7/7	島根県	出雲市	(一)	斐川上島線	2021/7/7 8:02	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 17:30	規制解除
12	路面冠水	2021/7/7	島根県	出雲市	(一)	十六島直江停車場線	2021/7/7 8:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 13:50	規制解除
13	土砂崩れ	2021/7/7	島根県	出雲市	(主)	斐川一畑大社線	2021/7/7 8:10	全面通行止	解消(138戸)	異常なし		2021/7/7 8:10	規制解除
14	路面冠水	2021/7/7	島根県	雲南市	(一)	上久野大東線	2021/7/7 8:40	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 15:00	規制解除
15	路面冠水	2021/7/7	島根県	安来市	(一)	布部安来線	2021/7/7 9:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 12:00	規制解除
16	土砂崩れ	2021/7/7	島根県	安来市	市道	沢東出雲線	2021/7/7 8:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 19:05	規制解除
17	路面冠水	2021/7/7	島根県	出雲市	市道	斐川28号線	2021/7/7 4:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 16:00	規制解除
18	法面崩落	2021/7/7	島根県	松江市	(一)	七類雲津長浜線	2021/7/7 10:10	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/11 13:30	規制解除
19	落石	2021/7/7	島根県	出雲市	(主)	大社日御碕線	2021/7/7 10:25	全面通行止	解消(232戸)	確認中		2021/7/8 18:00	規制解除
20	法面崩落	2021/7/7	鳥取県	湯梨浜町	(一)	東郷羽合線	2021/7/7 11:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 17:00	規制解除
21	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	湯梨浜町	(一)	東郷湖線	2021/7/7 11:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 9:15	規制解除
22	法面崩落	2021/7/7	鳥取県	北栄町	(国)	313号	2021/7/7 11:30	全面通行止	なし	異常なし			
23	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	大山町	(一)	羽田井植松線	2021/7/7 11:45	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 9:30	規制解除
24	土砂崩れ	2021/7/7	島根県	出雲市	(主)	斐川一畑大社線	2021/7/7 12:30	全面通行止	なし	確認中			
25	路面冠水	2021/7/7	島根県	松江市	(主)	松江鹿島美保関線	2021/7/7 13:50	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 8:00	規制解除
26	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	鳥取市	(一)	御熊白兎線	2021/7/7 13:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 6:00	規制解除
27	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	鳥取市	(一)	宝木停車場上光線	2021/7/7 14:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 21:00	規制解除
28	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	倉吉市	(主)	倉吉由良線	2021/7/7 14:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 6:45	規制解除
29	法面崩落	2021/7/7	鳥取県	鳥取市	(一)	泊絹見青谷線	2021/7/7 16:00	全面通行止	なし	異常なし			
30	法面崩落	2021/7/7	鳥取県	湯梨浜町	(一)	泊絹見青谷線	2021/7/7 10:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 12:00	片側交互通行
31	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	湯梨浜町	(主)	倉吉青谷線	2021/7/7 11:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 10:15	規制解除
32	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	鳥取市	(主)	鳥取福部線	2021/7/7 15:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 5:30	規制解除
33	法面崩落	2021/7/7	鳥取県	湯梨浜町	(主)	倉吉青谷線	2021/7/7 15:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/10 20:15	規制解除
34	土砂崩れ	2021/7/7	鳥取県	三朝町	(主)	三朝中線	2021/7/7 15:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/7 21:00	規制解除
35	路面冠水	2021/7/7	島根県	出雲市	(主)	斐川一畑大社線	2021/7/7 15:50	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/9 16:00	規制解除
36	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	倉吉市	(一)	津原穴沢線	2021/7/7 14:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 6:45	規制解除
37	路面冠水	2021/7/7	鳥取県	北栄町	(一)	亀谷北条線	2021/7/7 14:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 6:45	規制解除
38	土砂崩れ	2021/7/8	岡山県	高梁市	(一)	宇治長屋線	2021/7/8 3:00	全面通行止	なし	異常なし			
39	土砂崩れ	2021/7/8	島根県	益田市	(一)	美都澄川線	2021/7/8 6:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 15:00	片側交互通行
40	倒木	2021/7/8	島根県	江津市	(一)	三次江津線	2021/7/8 7:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 15:30	規制解除

※市町村道は、県から報告があったものを記載

発出元 → 発出先

作成日_作成担当課_用途_保存期間

	事象	発生日	都道府県	市町村	路線名		規制日時	規制内容	孤立世帯数(人数)	ライフライン等	解消見通し等	規制変更日時	規制内容
	▼ 事象1 ▼	▼ 発生日 ▼	▼ 都道府県 ▼	▼ 市町村 ▼	▼ 種別 ▼	▼ 路線名1 ▼	▼ 規制日時 ▼	▼ 規制内容1 ▼	▼	▼	▼	▼ 規制変更日時 ▼	▼ 規制内容2 ▼
41	路面冠水	2021/7/8	岡山県	総社市	(一)	岡山総社自転車線	2021/7/8 7:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 16:25	規制解除
42	土砂崩れ	2021/7/8	岡山県	美咲町	(国)	429号	2021/7/8 8:40	全面通行止	なし	異常なし			
43	護岸崩壊	2021/7/8	広島県	広島市	(主)	下瀬野海田線	2021/7/8 8:30	全面通行止	なし	異常なし			
44	路面冠水	2021/7/8	広島県	広島市	(主)	広島豊平線	2021/7/8 6:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 12:30	規制解除
45	路面冠水	2021/7/8	広島県	広島市	(主)	矢野安浦線	2021/7/8 8:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 15:50	規制解除
46	土砂崩れ	2021/7/8	島根県	出雲市	(主)	大田佐田線	2021/7/8 10:30	全面通行止	なし	異常なし			
47	倒木	2021/7/8	島根県	江津市	(一)	三次江津線	2021/7/8 8:30	全面通行止	なし	異常なし			
48	落石	2021/7/8	島根県	出雲市	(主)	斐川一畑大社線	2021/7/8 8:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 8:30	規制解除
49	倒木	2021/7/8	広島県	三原市	(主)	三原東城線	2021/7/8 5:40	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 13:20	規制解除
50	路面冠水	2021/7/8	広島県	熊野町	(一)	瀬野呉線	2021/7/8 7:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 15:30	規制解除
51	法面崩落	2021/7/8	広島県	三原市	(主)	三原竹原線	2021/7/8 9:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/10 17:00	規制解除
52	法面崩落	2021/7/8	広島県	尾道市	(一)	向島循環線	2021/7/8 9:10	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 16:40	規制解除
53	土砂崩れ	2021/7/8	広島県	東広島市	(主)	安芸津下三永線	2021/7/8 9:40	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 17:00	規制解除
54	道路損壊	2021/7/8	広島県	東広島市	(一)	安芸津停車場線	2021/7/8 10:10	全面通行止	なし	異常なし			
55	土砂崩れ	2021/7/8	広島県	尾道市	(国)	317号	2021/7/8 10:10	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/10 14:50	片側交互通行
56	土砂崩れ	2021/7/8	広島県	三原市	(主)	広島空港本郷線	2021/7/8 10:40	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 17:00	規制解除
57	路面冠水	2021/7/8	広島県	尾道市	(主)	生口島循環線	2021/7/8 11:10	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 11:30	規制解除
58	倒木	2021/7/8	広島県	呉市	(一)	川尻安浦線	2021/7/8 12:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/10 16:20	規制解除
59	道路損壊	2021/7/8	広島県	三原市	(主)	本郷久井線	2021/7/8 10:00	全面通行止	なし	異常なし			
60	土砂崩れ	2021/7/8	広島県	尾道市	(一)	高根島線	2021/7/8 10:00	全面通行止	なし	異常なし			
61	護岸崩壊	2021/7/8	広島県	広島市	(一)	瀬野呉線	2021/7/8 11:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 22:00	規制解除
62	土砂崩れ	2021/7/8	広島県	尾道市	(一)	西浦三庄田熊線	2021/7/8 14:00	全面通行止	なし	異常なし			
63	土砂崩れ	2021/7/8	広島県	福山市	(一)	田島循環線	2021/7/8 15:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 18:30	規制解除
64	土砂流出	2021/7/8	鳥取県	琴浦町	(主)	倉吉赤崎中山線	2021/7/8 14:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/9 7:00	規制解除
65	路面冠水	2021/7/8	鳥取県	三朝町	(主)	鳥取鹿野倉吉線	2021/7/8 16:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/9 9:00	規制解除
66	路面冠水	2021/7/8	鳥取県	鳥取市	(一)	柿小屋曳田線	2021/7/8 17:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/9 5:30	規制解除
67	法面崩落	2021/7/8	広島県	廿日市市	(主)	岩国佐伯線	2021/7/8 17:10	全面通行止	なし	異常なし			
68	土砂流出	2021/7/8	広島県	尾道市	市道	吉和275号線	2021/7/8 9:00	全面通行止	なし	異常なし			
69	護岸崩壊	2021/7/8	広島県	尾道市	市道	津部田11号線	2021/7/8 9:00	全面通行止	なし	異常なし			
70	路面冠水	2021/7/8	広島県	廿日市市	市道	今市第1路線	7/8 時間確認中	全面通行止	なし	異常なし			
71	路面冠水	2021/7/8	広島県	廿日市市	市道	大神通ㄱ線	7/8 時間確認中	全面通行止	なし	異常なし			
72	道路損壊	2021/7/8	広島県	竹原市	市道	上田万里中仁賀線	7/8 時間確認中	全面通行止	なし	異常なし			
73	道路損壊	2021/7/8	広島県	竹原市	市道	赤坂湯坂線	7/8 時間確認中	全面通行止	なし	異常なし			
74	道路損壊	2021/7/8	広島県	竹原市	市道	池之浦1号線	7/8 時間確認中	全面通行止	なし	異常なし			
75	道路損壊	2021/7/8	広島県	竹原市	市道	東川東谷線	7/8 時間確認中	全面通行止	なし	異常なし			
76	道路損壊	2021/7/8	広島県	竹原市	市道	大井宿根線	7/8 時間確認中	全面通行止	あり(22世帯50人程度)	異常なし	7/8午後から仮復旧工事着手		
77	道路損壊	2021/7/8	広島県	竹原市	市道	楠通成井線	7/8 時間確認中	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 0:00	規制解除
78	護岸崩壊	2021/7/8	広島県	熊野町	町道	松ヶ丘1号線	2021/7/8 10:45	全面通行止	なし	異常なし			
79	路面陥没	2021/7/8	広島県	三原市	市道	福礼線	2021/7/8 12:00	全面通行止	なし	異常なし			
80	路面冠水	2021/7/8	広島県	三原市	市道	沼田東町北部32号線	2021/7/8 12:00	全面通行止	なし	異常なし			

※市町村道は、県から報告があったものを記載

発出元 → 発出先

作成日_作成担当課_用途_保存期間

	事象	発生日	都道府県	市町村	路線名		規制日時	規制内容	孤立世帯数(人数)	ライフライン等	解消見通し等	規制変更日時	規制内容
	事象1	発生日	都道府県	市町村	種別	路線名1	規制日時	規制内容1				規制変更日時	規制内容2
81	護岸崩壊	2021/7/8	広島県	三原市	市道	小坂町67号線	2021/7/8 12:00	全面通行止	なし	異常なし			
82	土砂流出	2021/7/8	鳥取県	八頭町	(一)	鳥取郡家線	2021/7/8 17:15	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/11 16:00	規制解除
83	法面崩落	2021/7/8	鳥取県	三朝町	(国)	179号	2021/7/8 16:30	全面通行止	なし	異常なし			
84	土砂流出	2021/7/8	鳥取県	八頭町	(主)	岩美八東線	2021/7/8 19:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/9 5:40	規制解除
85	路肩崩壊	2021/7/8	山口県	岩国市	(一)	秋掛錦線	2021/7/8 14:30	全面通行止	なし	異常なし			
86	土砂崩れ	2021/7/8	鳥取県	北栄町	(一)	法万大栄線	2021/7/8 16:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/9 9:30	規制解除
87	土砂崩れ	2021/7/8	鳥取県	倉吉市	(一)	上大立大栄線	2021/7/8 16:20	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/8 22:00	規制解除
88	土砂崩れ	2021/7/8	鳥取県	北栄町	(一)	法万大栄線	2021/7/8 17:20	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/9 9:30	規制解除
89	土砂崩れ	2021/7/8	鳥取県	三朝町	(主)	三朝中線	2021/7/8 19:00	全面通行止	解消(1戸)	異常なし		2021/7/11 9:00	規制解除
90	土砂崩れ	2021/7/8	鳥取県	三朝町	(主)	鳥取鹿野倉吉線	2021/7/8 16:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/11 15:30	規制解除
91	道路損壊	2021/7/9	広島県	神石高原町	(一)	前原谷仙養線	2021/7/9 7:30	全面通行止	なし	異常なし			
92	路面冠水	2021/7/9	広島県	三原市	(一)	本郷停車場線	2021/7/9 9:00	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/9 12:00	規制解除
93	路肩崩壊	2021/7/9	山口県	岩国市	(一)	須川吉賀線	2021/7/9 8:00	全面通行止	なし	異常なし			
94	倒木	2021/7/9	山口県	下関市	(一)	宇賀山陽線	2021/7/9 9:30	全面通行止	なし	異常なし			
95	土砂崩れ	2021/7/9	広島県	尾道市	(一)	高根島線	2021/7/9 11:20	全面通行止	なし	異常なし			
96	路面冠水	2021/7/9	広島県	尾道市	(一)	西浦三庄田熊線	2021/7/9 16:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/11 6:20	規制解除
97	法面崩落	2021/7/8	島根県	松江市	市道	西川津西尾線	2021/7/8 17:25	全面通行止	なし	異常なし			
98	路面陥没	2021/7/9	鳥取県	倉吉市	(主)	大柿上古川線	2021/7/9 13:00	全面通行止	なし	異常なし			
99	路面陥没	2021/7/10	鳥取県	琴浦町	(主)	倉吉赤碕線	2021/7/10 13:00	全面通行止	なし	異常なし			
100	土砂崩れ	2021/7/10	鳥取県	三朝町	(一)	桑原坂本線	2021/7/10 15:00	全面通行止	なし	異常なし			
101	土砂崩れ	2021/7/10	広島県	三原市	(一)	下徳良本郷線	2021/7/10 15:00	全面通行止	なし	異常なし			
102	道路損壊	2021/7/11	広島県	廿日市	(国)	488号	2021/7/11 8:00	全面通行止	なし	異常なし			
103	法面崩落	2021/7/12	島根県	松江市	(主)	松江鹿島美保関線	2021/7/12 5:00	全面通行止	なし	異常なし			
104	法面崩落	2021/7/12	島根県	松江市	(主)	松江鹿島美保関線	2021/7/12 5:20	全面通行止	なし	異常なし			
105	路面冠水	2021/7/12	島根県	松江市		松江七類港線	2021/7/12 8:30	全面通行止	確認中	異常なし			
106	法面崩落	2021/7/12	島根県	松江市	(一)	七類雲津長浜線	2021/7/12 8:55	全面通行止	なし	異常なし			
107	土砂崩れ	2021/7/12	島根県	出雲市		佐田小田停車馬線	2021/7/12 8:30	全面通行止	なし	異常なし			
108	法面崩落	2021/7/12	島根県	松江市		本庄福富松江線	2021/7/12 9:00	全面通行止	なし	異常なし			
109	路面鹹水	2021/7/12	島根県	松江市	(国)	431号	2021/7/12 9:20	全面通行止	なし	異常なし			
110	路面冠水	2021/7/12	島根県	安来市		清水寺線	2021/7/12 9:20	全面通行止	なし	異常なし			
111	路面冠水	2021/7/12	島根県	安来市		清水寺線	2021/7/12 9:10	全面通行止	確認中	異常なし			
112	路面冠水	2021/7/12	島根県	大田市		久利五十猛停車場線	2021/7/12 9:30	全面通行止	なし	異常なし		2021/7/12 10:00	規制解除
113	法面崩落	2021/7/12	島根県	松江市		松江鹿島美保関線	2021/7/12 9:30	全面通行止	確認中	異常なし			
114	路面冠水	2021/7/12	島根県	安来市		米子伯太線	2021/7/12 9:40	全面通行止	なし	異常なし			
115	路面冠水	2021/7/12	島根県	安来市		安来木次線	2021/7/12 9:50	全面通行止	確認中	異常なし			
116	法面崩落	2021/7/12	島根県	松江市		本庄福富松江線	2021/7/12 9:40	全面通行止	確認中	異常なし			
117	土砂崩れ	2021/7/12	島根県	雲南市	(国)	314号	2021/7/12 10:00	全面通行止	なし	異常なし			
118	土砂崩れ	2021/7/12	島根県	飯南町	(国)	184号	2021/7/12 10:30	全面通行止	確認中	異常なし			
119	路面冠水	2021/7/12	島根県	松江市	(国)	431号	2021/7/12 10:50	全面通行止	確認中	異常なし			
120	路面冠水	2021/7/12	鳥取県	米子市	(一)	米子環状線	2021/7/12 9:00	全面通行止	なし	異常なし			

※市町村道は、県から報告があったものを記載

発出元 → 発出先

作成日_作成担当課_用途_保存期間

	事象	発生日	都道府県	市町村	路線名		規制日時	規制内容	孤立世帯数(人数)	ライフライン等	解消見通し等	規制変更日時	規制内容
	事象1	発生日	都道府県	市町村	種別	路線名1	規制日時	規制内容1				規制変更日時	規制内容2
121	路面冠水	2021/7/12	島根県	雲南市	(主)	出雲奥出雲線	2021/7/12 11:12	全面通行止	なし	異常なし			
122	路面冠水	2021/7/12	島根県	松江市	(国)	431号	2021/7/12 11:15	全面通行止	なし	異常なし			
123	土砂崩れ	2021/7/12	島根県	雲南市	(一)	吉田奥出雲線	7/12 時間確認中	全面通行止	なし	異常なし			
124	路面冠水	2021/7/12	島根県	安来市	(一)	布部安来線	2021/7/12 11:20	全面通行止	なし	異常なし			
125	法面崩落	2021/7/12	島根県	松江市	(主)	松江鹿島美保関線	2021/7/12 11:28	全面通行止	なし	異常なし			
126	土砂崩れ	2021/7/12	島根県	出雲市	(国)	184号	2021/7/12 11:34	全面通行止	なし	異常なし			
127	路面冠水	2021/7/12	島根県	出雲市	(一)	稗原木次線	2021/7/12 11:32	全面通行止	なし	異常なし			
128	土砂崩れ	2021/7/12	島根県	出雲市	(一)	三刀屋佐田線	2021/7/12 11:51	全面通行止	なし	異常なし			
129	法面崩落	2021/7/12	島根県	安来市	(一)	米子伯太線	2021/7/12 11:52	全面通行止	なし	異常なし			
130	路面冠水	2021/7/12	島根県	松江市	(国)	431号	2021/7/12 12:09	全面通行止	なし	異常なし			
131	土砂崩れ	2021/7/12	島根県	雲南市	(主)	出雲奥出雲線	2021/7/12 12:10	全面通行止	なし	異常なし			
132	土砂崩れ	2021/7/12	島根県	出雲市	(主)	斐川一畑大社線	2021/7/12 12:14	全面通行止	なし	異常なし			
133	路面冠水	2021/7/12	島根県	出雲市	(一)	西出雲停車場線	2021/7/12 12:16	全面通行止	なし	異常なし			
134	法面崩落	2021/7/12	島根県	安来市	(一)	布部安来線	2021/7/12 12:16	全面通行止	なし	異常なし			
135	路面冠水	2021/7/12	島根県	出雲市	(一)	鰐淵寺線	2021/7/12 12:25	全面通行止	なし	異常なし			
136	路面冠水	2021/7/12	島根県	出雲市	(一)	多伎江南出雲線	2021/7/12 12:27	全面通行止	なし	異常なし			
137	土砂崩れ	2021/7/12	島根県	雲南市	(主)	掛合上阿井線	2021/7/12 12:28	全面通行止	なし	異常なし			
138	倒木	2021/7/12	島根県	美郷町	(国)	375号	2021/7/12 12:41	全面通行止	なし	異常なし			
139	電柱倒壊	2021/7/12	島根県	奥出雲町	(国)	432号	2021/7/12 12:47	全面通行止	なし	異常なし			
140	倒木	2021/7/12	島根県	川本町	(一)	別府川本線	2021/7/12 12:48	全面通行止	なし	異常なし			

※市町村道は、県から報告があったものを記載

令和3年7月6日からの梅雨前線による大雨

災害対策用機械派遣状況

災害概要	出動理由	内水排除(自治体)
	出動日時	2021/7/7 17:30
	場 所	上追子排水機場
	被害状況	
出動車両	排水ポンプ車	
機械番号	R02-4705	
稼働状況	撤収済	

災害概要	出動理由	内水排除(直轄)
	出動日時	2021/7/7 17:25
	場 所	不入岡排水樋門
	被害状況	
出動車両	排水ポンプ車	照明車
機械番号	24-4704	R01-4704
稼働状況	待機中	待機中

災害概要	出動理由	内水排除(直轄)
	出動日時	2021/7/8 19:00
	場 所	福守排水樋門
	被害状況	
出動車両	排水ポンプ車	照明車
機械番号	19-4703	25-4710
稼働状況	待機中	待機中

災害概要	出動理由	内水排除(自治体)
	出動日時	2021/7/7 15:40
	場 所	清水川排水機場
	被害状況	
出動車両	排水ポンプ車	排水ポンプ車
機械番号	R02-4704	24-4703
稼働状況	撤収済	撤収済

災害概要	出動理由	前進応援(直轄)
	出動日時	2021/7/8 17:45
	場 所	小谷川排水樋門
	被害状況	
出動車両	排水ポンプ車	照明車
機械番号	24-4706	30-4706
稼働状況	撤収済	撤収済

災害概要	出動理由	内水排除(直轄)
	出動日時	2021/7/8 7:30
	場 所	南田川排水樋門
	被害状況	
出動車両	排水ポンプ車	
機械番号	24-4702	
稼働状況	撤収済	

災害概要	出動理由	内水排除(直轄)
	出動日時	2021/7/7 19:10
	場 所	北川排水樋門
	被害状況	
出動車両	排水ポンプ車	照明車
機械番号	18-4705	R02-4706
稼働状況	撤収済	撤収済

災害概要	出動理由	前進応援(中技→鳥取)
	出動日時	2021/7/7 22:40
	場 所	鳥取河川国道事務所
	被害状況	
出動車両	排水ポンプ車	
機械番号	23-4700	
稼働状況	撤収済	

災害概要	出動理由	破堤(自治体)
	出動日時	2021/7/9 10:30
	場 所	沼田川
	被害状況	
出動車両	排水ポンプ車	
機械番号	24-4710	
稼働状況	撤収済	



清水川排水機場



上追子排水機場



不入岡排水樋門



南田川排水樋門