


芦田川堤防詳細点検結果情報図⑦

高屋川区間



凡 例 (浸透による堤防の安全性)	
■	安全性照査基準未滿
■	安全性照査基準以上
■	詳細点検今後実施予定区間
—	居住地側が計画高水位より概ね高い場合 や堤防沿いに道路等が隣接しており必要 以上の断面を概ね有している区間