


江の川 災害復旧工事 [鹿賀地区] しかがちく

- 江の川では、平成30年7月豪雨により漏水が発生した。
- 鹿賀地区では、鹿賀大橋上下流の田畑で漏水が確認された。
- 直轄河川災害復旧事業により漏水箇所には遮水工を実施する。



進捗状況 [12月末]

工事箇所	施工者	工期	進捗率
鹿賀下流側工区	江津土建(株) 永井建設(株)	~R2.3.31	73.2%
鹿賀上流側工区	(株)井上組 (株)原工務所	~R2.3.31	75.0%

